



含量检测)

锂、铍、铌、钽矿石的选矿方法，依据矿石性质分为手选矿石与机选矿石两大类：

锂、铍矿选矿方法，有手选法、浮选法、化学或化学-浮选联合法、热裂选法、放射性选法、粒浮选矿法等，其中前3种方法较为常用。