

监利县消防设施检测房屋安全鉴定机构

产品名称	监利县消防设施检测房屋安全鉴定机构
公司名称	湖北维施工程技术有限公司
价格	3.00/平方米
规格参数	
公司地址	硤口区
联系电话	18164061828

产品详情

监利县消防设施检测房屋质量鉴定组织

消防安全能否过但是就可以看实例，消防设施检测与消火栓泵运行有关依据以上原材料，回应以下问题。(1)请强调消防设备存在的不足，剖析根本原因并明确提出整改方案。答：1)消防喷淋系统 问题：流量控制阀数据信号反应到控制板上，消火栓泵沒有运行。问题分析：流量控制阀数据信号没有用专线运输立即在水泵控制柜上或路线常见故障。整改意见：流量控制阀数据信号用专线运输联接在水泵控制柜上，量流电源开关姿势能连锁加盟运行离心水泵 问题：按住消火栓按钮，消火栓泵马上运行。问题分析：消火栓按钮立即起动消防泵不符合规定，只有当作一个报警系统。整改意见：重调节消火栓按钮的逻辑性连接，让消火栓按钮的姿势信息做为报警系统和别的探测仪的数据信号构成“与”逻辑性，由火灾报警控制板连动操纵消火栓泵的运行。2)防火卷帘门和维护水幕系统问题：卷帘窗帘落地式后，2个探测仪数据信号警报时水幕系统未运行。问题分析：维护卷帘窗帘的水幕系统运行逻辑性设定不正确。整顿：由防火卷帘门降落到混凝土楼板面的姿势数据信号与本警报地区内随意一感烟探测器或手动式火灾事故报警系统做为水帘自力式调节阀运行的连动开启数据信号，并应由火灾报警控制板连动操纵水幕系统有关调压阀组的运行。