

山西AESCULAP蛇牌GB520R铣刀手柄维修案例

产品名称	山西AESCULAP蛇牌GB520R铣刀手柄维修案例
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	维修品牌1:Linbatec林弗泰克 维修品牌2:史赛克,史托斯 维修品牌3:蛇牌,狼牌等
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

产品详情

山西AESCULAP蛇牌GB520R铣刀手柄维修案例AESCULAP蛇牌GB520R铣刀手柄维修案例

"AESCULAP 蛇牌接头附件维修更换 广州云启设备有限公司秉承“关爱健康 诚信为本 服务客户”的企业宗旨，在器械市场致力于为客户提供便捷的服务。几年来，在行业领域赢得较好的成绩与信赖，同时这也进一步加快了前进的步伐。我们公司的使命是与机构、设备代理商以及维修商的强化合作，坚持化经营。立志用自身技术的优势及有效的团队协作发展化经营，立足领域，并不断开拓企业的发展空间。公司竭诚为新老客户提供技术和服务，不遗余力的推动事业的发展 and 保障人类健康，为新一代的社会使命而坚持奋斗。

美敦力动力系统，主机XPS3000的常见故障：故障分析 首先设定3000转/分的转速，按下脚踏开关。可观察到电机无法转动；同时在转速显示窗口上显示“0000”。确定是手柄的故障或是线缆的线断。确定了是手柄的故障后，用六角匙把手柄的前端打开，进一步找到手柄的。终故障。手柄打后就可以看到齿轮的连接部分，可以查看齿轮是否有烂齿，卡死不动，或是轴承爆裂卡死。如果这两样都不是，那就是电机坏了。经过排查确认是轴承爆裂，卡死不转。轴承爆裂的原因是骨架油封的磨损或是老化，这样水就会流进里面，而导致轴承生锈，轴承就会爆裂。

故障处理 把烂的轴承拆掉，清洗干净内部的脏物，换上新的轴承，再单独试一下电机，看看是否正常，试过电机没有问题后，就往回装。在装之前一定要在齿轮和新的轴承上面加上润滑油，还有在手柄的对接处涂上密封胶。

广州云启-Stryker史塞克动力系统维修 常见维修型号：SE主机、TPS主机、Core主机、275-701-500手柄、272-704-50刨削手柄、5100-4电缆、5100-10-70接头、5100-120-452接头、5100-010-45接头、syste5系列4203，4205，420,4207，4208、syste6系列62036205620，620，6209等等

维修案例：STORZ 252570 弯接头 故障检测：内部轴承组装坏，无法使用

维修方案：拆开清理内部传动机构，更换轴承组件 维修周期：3个工作日 保修周期：非人为保3个月
AESCULAP蛇牌GB520R铣刀手柄维修案例山西 山西AESCULAP蛇牌GB520R铣刀手柄维修案例

广州云启设备有限公司，致力于设备维修服务行业，主要可检测维修：摄像主机及周边设备维修，电刀类设备维修，耳鼻喉科等动力系统维修，电子镜纤维镜维修，硬管镜系列维修，手术器械维修，B超及整机维修。我公司已为众多的公司等行业提供了大量的技术支持和优质服务。公司目前有技术工程师数十名，经验丰富，技术支持雄厚。公司一贯坚持“质量，用户至上，服务，诚信合作”的宗旨，凭着高质量的产品维修，优质的服务，维修产品涉及广泛，竭诚与各商家客户共同发展。广州云启设备有限公司的动力系统维修，常见的维修项目：动力系统主机、刨削动力系统、切割动力系统、旋切系统、气动动力系统、动力手柄、脚踏、气动软轴、骨钻、摆锯、矢状锯、接头等；

动力系统主机维修常见的故障有：1、无法开机、无法启动；2、无法显示、显示错误、报错；3、无法识别手柄；4、主机线路/控制故障等；维修方案：

一、主板坏，一般是电机短路导致主机驱动电路烧坏。解决方法：维修主板，更换主板。

二、电源板坏。解决方法：维修或更换电源板。三、显示板坏。解决方法;维修或更换显示板。

四、显示屏坏。解决方法;更换显示屏。维修案例一：设备名称：5100-10-480接头

检测故障：不能正常工作内部腐蚀严重，组件卡死，轴承损 维修方案：清洁保养，更换轴承组件

维修周期：3-5个工作日 保修周期：3个月

维修案例二：Aesculap GB520R 接头 故障检测：轴承组件坏 维修方案：拆开清理，更换轴承组件

维修周期：3个工作日 保修周期：非人为保3个月

一般工业用泵在工艺流程中可以忽略管道系统中的泄漏量，但必须考虑工艺变化时对流量的影响。第装置系统所需的压力是选齿轮油泵的又一重要性能数据，一般要用放大5%1%余量后压力来选择摆线齿轮泵的型号。这包括：吸油池压力，排油池压力，管道系统中的压力降。第齿轮泵装置系统的管路布置条件指的是送液高度、送液距离、送液走向。以便进行系统压力计算和动力校核。管道系统数据（管径、长度、管道附件种类及数目，吸油池至压油池的几何标高等）。山西AESCULAP蛇牌GB520R铣刀手柄维修案例

[陕西AESCULAP蛇牌GD656动力接头维修周期](#)