

德国schutze喷枪 隐形涂料修补喷枪 修补喷枪

产品名称	德国schutze喷枪 隐形涂料修补喷枪 修补喷枪
公司名称	东莞市日宝电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇新安社区东澄路2号厂房
联系电话	13763195768 13763195768

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市日宝电子科技有限公司

东莞市日宝电子科技有限公司

德国schutze修补喷枪中国总代理。

德国schutze修补喷枪效果好。

德国schutze修补喷枪招经销商。

1特点：

- 1) 省涂料、费时、费人工；
- 2) 涂膜平整度差，适宜底漆施工；
- 3) 涂装中做底色与擦涂结合使用，做仿古效果使用较多；

2操作建议：

- 1) 刷涂时应遵循先难后易，多蘸少抹的原则；

- 2) 刷涂时运刷速度要一致，用力要均匀平衡，这样才能保证漆膜均匀；
- 3) 刷涂时来回次数不能太多，否则容易产生气泡，使漆膜粗糙或有刷痕；
- 4) 垂直刷涂时不能蘸取太多涂料，运刷速度应较快些，以防流挂；
- 5) 刷涂完毕，漆刷应立即用稀释剂洗净，浸于溶剂中或挂于通风处晾干后保存；

东莞市日宝电子科技有限公司

德国schutze修补喷枪中国总代理。

德国schutze修补喷枪效果好。

德国schutze修补喷枪招经销商。

手工刷涂是人工利用漆刷或排笔蘸取涂料对物件表面进行涂装的方法，是一种古老而为普遍和常用的施工方法优点：节省涂料、施工简便、工具简单、易于掌握、灵活性强、适用范围广；缺点：劳动强度大，生产效率低，对于快干性、流平性较差的涂料不太合适，易留下明显的刷痕、流挂和漆膜厚度不均等现象，影响涂膜的平整和美观。刷涂法所得到的涂膜质量依赖于操作者的实际经验和熟练程度刷子蘸涂料要少，要勤蘸，刷漆时保持涂膜不流挂、无、涂装表面无漏刷。

东莞市日宝电子科技有限公司

德国schutze修补喷枪中国总代理。

德国schutze修补喷枪效果好。

德国schutze修补喷枪招经销商。

现象:不能正常调节气压或刚接上压缩空气气就会直接从枪口喷出原因:

- 1、空气调节器受损或空气阀门损坏
- 2、空气阀门回位弹簧断掉或未安装对策:1、更换空气调节器或空气阀门
- 2、更换空气阀门回位弹簧或装上空气阀门回位弹簧

现象:顶针密封件漏涂料原因:

- 1、顶针密封圈磨坏

2、顶针密封圈垫未安装

3、顶针密封圈弹簧损坏或未安装

4、顶针密封螺帽松脱

5、顶针与密封圈的接触处磨损

6、顶针与喷枪不配套对策:1、更换顶针密封圈 2、加装顶针密封圈垫片 3、更换或加装顶针密封圈弹簧
4、拧紧顶针密封螺帽 5、更换喷嘴套装 6、更换与喷枪相配的喷嘴套装