

汇川伺服电机报警740维修编码器故障轴卡死等ISMH3-18C15CD-A334B

产品名称	汇川伺服电机报警740维修编码器故障轴卡死等ISMH3-18C15CD-A334B
公司名称	苏州乐尔博电子有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	汇川:ISMH3-18C15C IS620:MS1H4-75B30C SV660:ISMH2-50C30
公司地址	四方路15号
联系电话	18962521552

产品详情

汇川伺服电机故障排查及维护保养

- 1) 测量绝缘电阻 (对低电压电机不应低于0.5M)。
 - 2) 测量电源电压, 检查电机接线是否正确, 电源电压是否符合要求。
 - 3) 检查起动设备是否良好。
 - 4) 检查熔断器是否合适。
 - 5) 检查电机接地、接零是否良好。
 - 6) 检查传动装置是否有缺陷。
 - 7) 检查电机环境是否合适, 清除易燃品和其它杂物。
- 二、伺服电机轴承过热的原因有哪些 电机本身:
- 1) 轴承内外圈配合太紧。
 - 2) 零部件形位公差有问题, 如机座、端盖、轴等零件同轴度不好。
 - 3) 轴承选用不当。
 - 4) 轴承润滑不良或轴承清洗不净, 润滑脂内有杂物。

MS1H1-05B30CB-A331Z

MS1H1-05B30CB-A334Z

MS1H1-10B30CB-A331Z

MS1H1-10B30CB-A334Z

MS1H1-20B30CB-A331Z

MS1H1-20B30CB-A334Z

MS1H1-40B30CB-A331Z

MS1H1-40B30CB-A334Z

MS1H1-75B30CB-A331Z

MS1H1-75B30CB-A334Z

MS1H4-40B30CB-A331Z

MS1H4-40B30CB-A334Z

MS1H4-75B30CB-A331Z

MS1H4-75B30CB-A334Z

苏州乐尔博电子有限公司是一家从事欧、日、台、韩等进口自动化产品维修及系统集成的高新技术企业，维修各种品牌的变频器、数控机床系统、伺服放大器、驱动器、工控电脑板、直流调速器及触摸屏等工控产品。公司自成立以来，以的技术、的服务、为客户创造出大的价值为原则，成为华东地区行业的者。公司经过多年的努力，现在已经拥有雄厚的技术力量，汇聚了国内一批的技术精英，配有先进的电子检测设备（可针对各种高端芯片及多层电路板检测）。使维修工作真正达到了芯片级。对汽车制造业、机械制造业、橡胶轮胎业、化工、冶金、医疗、印刷、服装食品等等诸多轻重工业的数控系统的电路板、电源、伺服驱动器、伺服电机、及各种电子控制器、工业自动化控制设备、开关电源、仿真进口电路板、程序解密、传动控制等电路控制单元故障进行维修。

公司以"的技术、的服务、为客户创造出大的价值"为原则；公司以"信誉，顾客至上，将你的维修费用降至低"为宗旨；让客户真正"享受到优惠，感受到满意"为目的；"急用户之所急，想用户之所想"是我们一贯的工作要求！

1、标准维修时间为7个工作日，加急维修为2个工作日，紧急情况可现场进行维修，并对修复的电路板进行现场测试（遇到难采购器件，不按此标准执行）

2、对修复的设备电路板原故障部位保修90天。

欢迎有需要的客户来电咨询！