

孝感市绝缘手套检测 绝缘工具工频耐压测试

产品名称	孝感市绝缘手套检测 绝缘工具工频耐压测试
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测范围:第三方检测 周期:7-10天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

绝缘靴就是使用绝缘材制定的一种安全鞋。电绝缘鞋的适用范围，新标准中明确地指出：耐实验电压15KV以下的电绝缘皮鞋和布面电绝缘鞋，应用在工频（50 - 60F）1000V以下的作业环境中，15KV以上的试验电城市的电绝缘胶鞋，适用于工频1999V以上作业环境中。

电工绝缘鞋一般分低压绝缘，5KV绝缘或10KV以上的高压绝缘鞋，鞋底比较通用的为PU材料和橡胶材料。

绝缘手套和绝缘靴

绝缘手套和绝缘靴，均由特种橡胶制成，一般作为辅助安全用具。但绝缘手套可以作为在低压带电设备或线路等工作的基本安全用具，而绝缘靴在任何电压等级下可以作为防护跨步电压的基本安全用具。

绝缘手套使用保管注意事项

- 1.绝缘手套可以使人的两手与带电体绝缘，是用特种橡胶（或乳胶）制成的，分12kV（试验电压）和5kV两种。
- 2.绝缘手套是不能用医疗手套或化工手套代替使用的。
- 3.绝缘手套一般作为辅助安全用具，在1kV以下电气设备上使用时可以作为基本安全用具看待。
- 4.在使用前必须进行充气检验，发现有任何破损则不能使用。
- 5.使用6个月必须进行预防性试验。

安全用具的正确使用

为保证电气设备工作的安全，正确使用安全用具是至关重要的。在使用安全用具时，应对安全用具进行详细检查，首先应检查是否经试验合格、试验期有效和符合安全用具的要求。

高压验电应带绝缘手套。验电器的伸缩式绝缘棒长度应拉足，验电时手应握在手柄处不得超过护环，人体应与验电设备保持安全距离。雨雪天气不得进室外直接验电。验电时，不要用验电器直接接触及设备的带电部分，也应同样渐渐地向设备移近，直至接触设备导电部分。此过程中若一直无声光指示，则可判断无电。反之，如在移近过程中突然由声光指示，即应停止验电。