

苏州火焰山精工 烧结炉 西青区烧结炉

产品名称	苏州火焰山精工 烧结炉 西青区烧结炉
公司名称	苏州火焰山精工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州吴江市同里镇经济开发区
联系电话	15995500316 15995500316

产品详情

隧道炉烘箱用途广泛：用于烘烤有化学性气体和食品加工行业中需要烘焙的物品，脱去衬底应力，固化墨水，漆膜干燥等。适用于电子、电机、通讯、电镀、塑料、五金化工、食品、印刷、制药、PC板、粉末、含浸、喷涂、玻璃、陶瓷、木材建筑材料等各种精密烘焙、干燥、回火、预热、定型、加工。

台诺炉的工作原理：通过数显表与温度感应器的联接来控制温度，采用热风循环供气方式，热风循环采用水平和垂直两种方式。都经计算，风源是由送风电机转动带动风轮通过电热炉，烧结炉原理，把热风送到风道后进入烘箱工作室，用后将使用中的空气吸入风道再循环加热应用，这样可以有效地提高温度均匀性。若箱门在使用中被开关，可借此给风循环系统快速恢复运行温度值。

工业炉窑是指在工业生产中利用燃料燃烧或电能等转换产生的热量，将物料或工件进行熔炼、熔化、焙（煨）烧、加热、干馏、气化等的热工设备，包括熔炼炉、熔化炉、焙（煨）烧炉（窑）、加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）、焦炉、煤气发生炉等八类。工业炉窑广泛应用于钢铁、焦化、有色、建材、石化、化工、机械制造等行业，对工业发展具有重要支撑作用，同时，真空烧结炉厂家，也是工业领域大气污染的主要排放源。相对于电站锅炉和工业锅炉，工业炉窑污染治理明显滞后，对环境空气质量产生重要影响。京津冀及周边地区源解析结果表明，细颗粒物（PM2.5）污染来源中工业炉窑占20%左右。

1、烘干区体外表面温度过高

区体保温材料选用不当是造成隔热效果较差、表面温度超标和保温性达不到要求的主要原因。这不仅造成能耗增加，也不符合GB1444321993《涂装作业安全规程涂层烘干室安全技术规定》第5.9.2条要求：烘干区应有良好的保温，外壁表面温度不应高于室温15 。

2、废气排放管道设置不当或没有设置

有的烘干流水线、隧道炉等烘干线的废气排放管口没有接到室外，西青区烧结炉，而在车间内，烧结炉，废气直接排入车间里，造成车间内空气污染；有的烘干流水线、隧道炉等烘干线的废气排放口没有设置在废气浓度的部位，不利于废气快速排出，防止积聚，也不符合国家

苏州火焰山精工(图)-烧结炉-西青区烧结炉由苏州火焰山精工科技有限公司提供。苏州火焰山精工科技有限公司位于苏州吴江市同里镇经济开发区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前火焰山精工在换热、制冷空调设备中享有良好的声誉。火焰山精工取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。火焰山精工全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。