

# 山东养殖场负压风机-玻璃钢风机噪音解决方案

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 山东养殖场负压风机-玻璃钢风机噪音解决方案     |
| 公司名称 | 青州欧航农牧机械有限公司              |
| 价格   | 600.00/台                  |
| 规格参数 | 品牌:欧航<br>型号:定制<br>产地:山东青州 |
| 公司地址 | 山东省潍坊市青州市经济开发区银泰街东首196号   |
| 联系电话 | 13356753345               |

## 产品详情

### 负压风机噪音的解决方法

山东养殖场负压风机-玻璃钢风机噪音解决方案原因一：负压风机安装时与窗框接触太紧，以致负压风机运转时引起窗框共振。

解决方法：将窗框与水空调之间的填塞物适当减少，并应用较柔软的材料填塞，安装底部不平稳应垫稳底板，安放平稳、牢靠。

原因二：负压风机安装不良，负压风机安装应呈悬浮状态，不能将底脚螺栓的弹簧压死。

解决方法：请维修人员调整负压风机安装状态，使其呈悬浮状态。

原因三：负压风机机座消振垫或固定螺丝旋得过紧，失去消振作用，则工作时产生振动声。

## 山东养殖场负压风机-玻璃钢风机噪音解决方案

### 解决方法

调整负压风机机座消振垫的螺丝松紧度，使机座面平整。

原因四：电源电压过低，负压风机启动或运行时，产生异常的响声和振动。

解决方法：将电源电压控制在额定电压范围内。通常可选用稳压器或电源调压器来稳定电压。

原因五：负压风机风叶碰撞风机壳(罩)。

解决方法：调整风叶原因六：负压风机的风机电机轴承不良，轴流风机底座螺丝松动，风叶在轴上未固定紧，风叶顶端与机罩体间隙过小等。