

工地洗轮机水流不规整是怎么回事？

产品名称	工地洗轮机水流不规整是怎么回事？
公司名称	陕西奥创矿山装备有限公司
价格	8100.00/台
规格参数	奥创:ACXLJ-2022 尺寸:2.5*3.7*1.2 产地:陕西咸阳
公司地址	陕西省咸阳市彬州市城关街道朱家湾村渭北矿山装备制造工业园3号厂房（注册地址）
联系电话	18192255189

产品详情

工地洗轮机原理是通过动力装置使高压柱塞泵产生高压水来冲洗物体表面，水的冲击力大于污垢与物体表面附着力，高压水就会将污垢剥离、冲走，从而达到清洗物体表面的目的。工地洗轮机的适用范围：1.各种机动车、工程车、工程机械和农业机械配套产品的清洗保养，如冲洗汽车、推土机、混凝土搅拌机、拖拉机等。2.建筑外墙、地坪、浴池、游泳池清洗，对门窗、地面、厕所、油污以及人工难以清洗到的角落特别有效。工地洗轮机出水流不规整时的处理：

1.当工地洗轮机

的高压喷嘴喷出的喷雾形状发生改变、而且还有明显的条痕以及无法正常喷雾的现象发生时，为了不影响清洗效果，需要及时更换喷嘴。2.高压喷嘴拆下，然后拿到测试台上来进行实测，把结果和新品或目录对比，当高压喷嘴和新品差异很大时，为了不影响清洗效果，需要及时更换。3.通过外观来观察，当高压喷

嘴本体发生外力变形、

熔毁、沾粘结垢、腐蚀、阻塞、磨耗等现象时，为了工地洗轮机操作人员的安全，需要及时更换喷嘴。

4.通过高压水泵来观察，当出现压降或压升的现象产生时，压降改变代意味着高压喷嘴口严重磨损，流量增大也就意味着高压喷嘴口出现堵塞。