

西门子TP1500触摸板不能触摸，用鼠标可用维修

产品名称	西门子TP1500触摸板不能触摸，用鼠标可用维修
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子:触摸板失灵 TP1500:触摸无反应 德国:触摸板失灵
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

西门子1200触摸屏维修包括不可正常开机花屏白屏黑屏不能触摸触摸反应慢解密通讯等触摸问题、按键问题、显示问题、电源故障、主板问题、等等另有触摸板，液晶，主板，电源板，高压板，

西门子TP1200触摸屏维修，可解决西门子TP1200触摸屏常见故障，黑屏、花屏、按触摸屏无反应或反应慢、错乱、进不了系统界面、

无背光、背光暗、有背光无字符、不能通信、按键无反应；

如在使用触摸屏遇到这些情况：

1)故障一：触摸偏差

现象1：手指所触摸的位置与鼠标箭头没有重合。

原因1：安装完驱动程序后，在进行校正位置时，没有垂直触摸靶心正中位置。

解决1：重新校正位置。

现象2：部分区域触摸准确，部分区域触摸有偏差。

原因2：表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面积累了大量的尘土或水垢，影响了声波信号的传递所造成的。

解决2：清洁触摸屏，特别注意要将触摸屏四边的声波反射条纹清洁干净，清洁时应将触摸屏控制卡的电源断开

西门子PLC开机无显示维修，西门子PLC开机指示灯全亮，全闪维修，西门子PLC电源指示灯不亮维修，西门子PLC控制器BF、SF灯亮维修，输出端没有输出维修，输入端不能控制维修，报错维修，程序错乱维修，不能通信维修，指示灯全部亮维修，模块灯不亮维修，及PLC密码破解，解密。西门子模拟量PLC模块维修，西门子PLC模块维修，PLC模块无输出维修，输出端口坏维修，，修复率达95%以上。

KP7006AV2124-1GC01-0AX07寸

TP9006AV2124-0JC01-0AX09寸

KP9006AV2124-1JC01-0AX09寸

TP12006AV2124-0MC01-0AX012寸

KP12006AV2124-1MC01-0AX012寸