

成都发那科OiMate-MC系统面板不亮黑屏维修公司

产品名称	成都发那科OiMate-MC系统面板不亮黑屏维修公司
公司名称	雷煜自动化
价格	600.00/台
规格参数	品牌:四川发那科售后维修
公司地址	成都青白江区清泉大道716号66栋 崧泽大道6686号
联系电话	15881129430 18521082189

产品详情

成都发那科OiMate-MC系统面板不亮黑屏维修公司，成都雷盛达电气设备提供成都发那科数控系统维修，成都发那科伺服放大器维修，成都发那科伺服电机维修，成都发那科主轴电机维修，成都发那科数控系统无显示/不亮/显示暗维修中心，发那科驱动器系列维修 器常见故障：无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏、报错等；

德阳发那科伺服驱动器报故障，数码管不亮维修发那科(FANUC)伺服驱动器报警代码：400、401、402、403、404、405、406、408、409、410、420、430、411、421、431、413、415、423、433、414、424、434、425、435、416、426、417、420、421、422、423、427、430、431、432、433、434、435、436、437、438、439、440、441、442、443、444、445、446、447、448、449、453、456、457、458、459、460、461、462、463、464、465、466、467、468、490、491、494、495、600、601、602、603、604、605、606、607700、701、704、740、741、742、749、750、5134、5135、5136、5137、5197、5198、900、910；

发那科(FANUC) Oi/Oi Mate C(B)系列(Oi-MA、oi-TA、Oi-TB、Oi-MB、OiMate-TB、iMate-MB、Oi-TC、Oi-MC、OiMate-TC、OiMate-MC、Oi-TD、Oi-MD、OiMate-TD、OiMate-MD)；

本公司提供西门子直流调速器维修（6ra70/6ra80系列），

西门子变频器维修（MM440/430/420/6SE70/G120/G150系列），

西门子触摸屏/人机界面维修（OP/MP/TP系列），

西门子伺服驱动器维修（6sn1123/s120系列），

西门子伺服电机维修（1FT/1FK/1PH系列），

西门子数控系统维修（840D/840C/802D/828D/810D系列），

西门子PLC维修（S7-200/300/400系列），

ABB变频器维修，三菱变频器维修，安川变频器维修，富士变频器维修，台达变频器维修，汇川变频器维修，施耐德变频器维修，丹弗斯变频器维修，AB变频器维修，海利普变频器维修等。

发那科(FANUC)系列5系统、0系统、7系统、15系统及18系统等;

成都发那科OiMate-MC系统面板不亮黑屏维修公司

电源READY灯亮红灯，IGBT模块击穿，接地故障，功率模块过载。缺少轴使能，不能跟电源进行同步。西门子S120维修，可解决故障包括cu报警维修，无输出维修，烧保险维修，跳闸维修，接地故障维修，过流维修，欠压维修，控制板维修，电源板维修，主板CU板维修等、

上电报故障代码702844维修，故障207841代码，不能正常工作，不稳定，故障230027，F07901故障维修，F31135维修，F30005故障维修，F30004故障维修，F30021故障维修，F230004代码，F020005故障，F07935故障，F01036，功率单元接地故障,F07930,A31414,F01030

西门子S120驱动器维修、西门子S120伺服驱动器维修、西门子S120驱动模块维修、西门子S120功率模块维修、西门子S120电机模块维修、西门子S120电机主轴模块维修、西门子S120数控系统模块维修、西门子S120模块维修、西门子S120电源维修、西门子S120电源模块维修、西门子S120数控电源维修、西门子S120数控驱动维修、西门子S120伺服控制器维修、西门子S120主板维修、西门子S120驱动板维修、西门子S120调试、西门子S120控制器维修、西门子6SL3120驱动器维修、西门子6SL3130电源模块维修