

贵州bienair彼岸钻头维修找云启医疗

产品名称	贵州bienair彼岸钻头维修找云启医疗
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	维修品牌1:Linvatec林弗泰克 维修品牌2:史赛克,史托斯 维修品牌3:蛇牌,狼牌等
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

产品详情

贵州bienair彼岸钻头维修找云启bienair彼岸钻头维修找云启

广州云启设备有限公司是一家专门从事动力系统，手术器械，电子设备，内窥镜，超声及等设备的维修服务的公司。我们经过多年坚持不懈的努力建立起了一只素质过硬的工程师队伍，针对上述设备我公司可提供维修、保养、保修服务，针对不同客户需求提供完善的解决方案。公司秉持“持续创新，追求卓越”的企业理念，严把技术关、质量关、检验关，为提供无忧的设备售后服务。常见故障

- 1.显示转速的显示屏黑屏，按下脚踏开关，任何手柄无工作。操作显示的显示屏显示正常
- 2.无法开机
- 3.显示屏无显示，黑屏
- 4.手柄不工作
- 5.拨动一下钻头可以转动
- 6.手柄进水，电机短路
- 7.轴承因进水锈死，无转动。
- 8.自动转动，不受控。

贵州bienair彼岸钻头维修找云启bienair彼岸钻头维修找云启

美敦力耳鼻喉动力系统是目前。先进的耳鼻喉诊疗仪器之一，其独有的负压吸引系统，迅速排出切削下来的组织，相对传统的激光，微波，该系统直接作用于病灶组织，避免了堵塞操作手件而带来的麻烦，具有微创无痛，率高，费用低，操作精细，创伤极小，手术时间短，患者痛苦轻的优点。所以目前国内各大五官科的动力系统都少不了美敦力的产品。美敦力动力系统主要型号:XPS3000,XPS2000,Mirco等，以上动力系统常配用的手柄型号有：18-96200、18-97200直手柄、33-27750。接下来我们以XPS3000为例讲解。美敦力XPS3000动力是常用于五官科的手术，常用的动力功能是刨削功能。常用于耳科、鼻科手术。美敦力XPS3000系统由一个电源控制台、脚控开关、连接电缆和相应的手持部件组成，驱动各种钻头、刀片、钻、锉和套管。

维修案例：设备名称：进口动力系统主机

检测故障：反馈无法使用或使用不正常动力手柄内轴前后端脱节，轴承老化 维修方案：更换轴承

维修周期：7个工作日 保修周期：3个月

贵州bienair彼岸钻头维修找云启贵州bienair彼岸钻头维修找云启 维修案例一： AESCULAP GA830主机带不动负载，马达老化 设备名称：AESCULAP GA830主机 故障情况：带不动负载，马达老化。 维修方案：更换马达。 维修周期：7个工作日 保修周期：非人为保六个月

维修案例二： 设备名称：美敦力XPS3000动力系统 检测故障：直手柄无法转动高速马达故障 维修方案：更换马达 维修周期：2个工作日 保修周期：3个月"

-8 机型中当温度低于设定温度2 时，制冷机停止工作，此时温度开始上升，当温度达到设定值以上2 且距停机时间达到延时时间后，制冷机重新工作。打开循环开关待温度达到设定温度后，即可打开循环开关，对外提供冷却液。打开搅拌开关在试验中，如需搅拌，请先将磁力搅拌子放到储液槽底部或将磁力搅拌子放入烧瓶，再把烧瓶放到储液槽内（烧瓶底与储液槽底之间距离应在25mm以内），然后按下搅拌开关，其相应指示灯亮，顺时针调节调速旋钮达到用户所需速度。使用后先关闭需冷却的设备，然后依次关闭循环泵开关、搅拌开关、制冷机开关、电源开关，后拉下安全开关，拔下电源插头。如长时间不用，请放掉冷却液，用清水冲洗干净。日常维护为确保系统发挥佳制冷效率，除了必须保证仪器周围环境空气洁净外，还必须定期对冷凝器表面任何结尘进行检查和清扫，请按以下步骤操作：确认设备电源插头已拔掉。卸下设备进气通风网罩下边的两个螺钉，然后将网罩轻轻拉掉，然后将其移开。贵州bienair彼岸钻头维修找云启

[内蒙古bienair彼岸手柄1600076动力接头维修要多久](#)