

# 成都天龙主轴维修轴孔

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 成都天龙主轴维修轴孔                 |
| 公司名称 | 昆山泊思奥机电设备有限公司              |
| 价格   | .00/个                      |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 昆山市花桥镇花安路171号1号楼517室（注册地址） |
| 联系电话 | 15250232951 15250232951    |

## 产品详情

成都天龙主轴维修轴孔可，咨询两边各有一个M6的螺纹孔。拔销时【在广东东莞江苏苏州昆山均有维修点，可，咨询6mm光孔对准销上的M5螺纹孔【在广东东莞江苏苏州昆山均有维修点，可，咨询旋个M5的螺钉【在广东东莞江苏苏州昆山均有维修点，可，咨询使螺钉压紧钢板。然后在钢板的两侧螺纹孔中分别旋入M6螺钉【在广东东莞江苏苏州昆山均有维修点，可，咨询均匀下旋把钢板抬起【在广东东莞江苏苏州昆山均有维修点，可，咨询钢板带动M5螺钉【在广东东莞江苏苏州昆山均有维修点，可，咨询从而把销拔出。主轴部件组装时【在广东东莞江苏苏州昆山均有维修点，可，咨询波形弹簧必须先恢复到拆卸前的压缩状态。可，（1）主轴轴承预紧力过大【在广东东莞江苏苏州昆山均有维修点，可，咨询造成主轴回转时摩擦过大【在广东东莞江苏苏州昆山均有维修点，可，咨询引起主轴温度急剧升高。故障排除方法：可以通过重新调整主轴轴承预紧力加以排除。（2）主轴轴承研伤或损坏【在广东东莞江苏苏州昆山均有维修点，可，咨询也会造成主轴回转时摩擦过大【在广东东莞江苏苏州昆山均有维修点，可，咨询引起主轴温度急剧升高。故障排除方法：可以通过更换新轴承加以排除。（3）主轴润滑油脏或有杂质【在广东东莞江苏苏州昆山均有维修点，可，咨询也会造成主轴回转时阻力过大【在广东东莞江苏苏州昆山均有维修点，可。