

# 高埗雅玛哈伺服驱动器修理报01

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 高埗雅玛哈伺服驱动器修理报01         |
| 公司名称 | 东莞顺豪机电技术有限公司            |
| 价格   | .00/个                   |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 广东省东莞市长安镇上沙荣基路18号       |
| 联系电话 | 15818286240 15818286240 |

## 产品详情

对照原理图逐一检查速度调节器LM301的反馈电阻R25、R27、R21，偏移调节电阻R10、R12、R13、R15、R14、R12，以及LM301的输入保护二极管V1、V2，给定滤波环节R1、C1、R20、V14，速度反馈滤波环节的R27、R28、R8、R3、C5、R4等外围元器件，确认全部元器件均无故障。因此，确认故障原因是由于LM301集成运放不良引起的；更换LM301后，机床恢复正常工作，故障排除。(3)根据操作系统参数，读取文件分配表FAT和两个隐含系统文件IO.SYS、MSDOS.SYS(4)根据CONFIG.SYS，读取COMMAND.COM，使电脑能够进入DOS的实模式，启动基本成功。(5)根据AUTOEXEC.BAT，MSDOS.SYS进一步配置WIN98，并决定进入哪一种模式，如果进入窗口模式，还要根据高埗雅玛哈伺服驱动器修理报01 user.dat，system.dat，win.ini，system.ini等读取相关文件，直到桌面最终出现，启动完毕。6)六种硬盘启动时的必需因素：(1)物理连线(2)CMOS硬盘参数