

# 庆阳市户外广告牌安全排查证明

产品名称	庆阳市户外广告牌安全排查证明
公司名称	深圳中正建筑技术有限公司市场部
价格	1.00/平方
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区/龙岗区都有办事处
联系电话	13922867643

## 产品详情

### 庆阳市户外广告安全性清查证实

一、户外广告牌简述 伴随着社会经济突飞猛进的发展趋势，及其在我国社会主义市场经济地位的建立，人民的生活水平拥有长久的提升，众多群众对日常生活各领域的产品质量标准也不断提升，尤其是近些年伴随着商品经济的生长发育发展，商品品牌影响力、产品名气等愈来愈对购买者的交易趋向造成充分危害，因此品牌广告也日益遭受店家的高度重视。户外广告牌设备做为广告宣传媒介的一种，以其特有的安装部位，对公司的产品品质、社会发展品牌形象、文化底蕴宣传策划等领域发挥了主动功效，日益遭受广告代理的亲睐，因而户外广告牌设备获得了快速发展趋势、总数日益提升，结构形式也日趋多元化，发生的安全隐患也日益增加。

### 二、户外广告牌设备存有很多安全隐患

因为户外广告牌设备构造和部位的独特性，对其自身的品质指出了较高的规定，但因为户外广告牌设备在设计方案、制做、安装、维护保养等阶段的管控工作力度不足及户外广告牌设备小区业主对广告宣传设备的安全性未给与充足的高度重视，因而造成大部分户外广告牌设备构造存有众多安全隐患，例如：

1、工程地质勘察过失 在落地式广告宣传设备的基本设计方案时，因为未用心开展地质勘探，随便明确承载力，盲目跟风套入相邻场所勘测材料，无法查明柔弱层、暗滨、裂缝等安全性的情形下，使设计的承载力与具体承载能力差别比较大，通常在户外广告牌构造应用一段时间后，构造基本造成过大地基沉降和沉降差，使广告宣传设备产生歪斜。

2、方案设计不合理 一部分广告宣传设备未请设计专业单位开展设计方案，光凭工作经验工程施工，一部分尽管有设计图，但因为设计工作人员不足高度重视，导致工程设计图与具体情况不符合，构造计划方案不妥，结构对策不合理，结构设计示意图与具体情况不符合等状况。

3、施工质量拙劣 大部分施工人员员工素质较弱，不了解设计意图，盲目跟风工程施工，乃至为了更好地作业便捷，私自改动工程图纸或以次充好，导致户外广告牌设备构造无法达到安全性规定。

4、构造应用或改造不合理 一部分广告代理为达到目前广告宣传内容的必须，没经计算就在原户外广告牌设备上增加总面积开展更新改造，使构造长期性超设计方案载荷应用，导致原来构造承载能力不可以达到安全性应用规定。

5、构造应用的耐用性较弱 伴随着户外广告牌设备使用时间的提高，设备构造自身长期性受地理环境要素和外部有有害物质毁坏的危害，导致预制构件表层漆料的风化层、预制构件的锈蚀、地脚螺栓的松脱及焊接的裂开等状况，因为小区业主企业对损伤预制构件未立即维护保养整顿，在突发性的风大或长期性不断风载荷的作用下，导致构造毁坏。

### 三、户外广告牌设备检测服务的重要性

因为户外广告牌设备通常开设在大城市繁荣地区和人口密集地域，存有以上诸多安全隐患，给众多人民的财产导致安全性危害。每到气温不太好或风大时节广告牌子坍塌经常发生，广告牌子致伤的情况屡有了解。

现阶段，大部分有关主管机构已意识到对广告设备安全管理的必要性，仅借助管理者不厌其烦的劝导或对于风大到来前的突击、临时性结构加固，早已无法符合当今规范管理的必须。因而，引进有资格的、公平的第三方检测服务资产评估机构，对所管的广告宣传设备开展检测服务，不断完善户外广告牌设备安全性档案资料，将是规范管理户外广告牌设备的合理方式，也是保障众多群众的资金安全及提高个人形象的主要对策。

对标准户外广告牌设备的监管早已刻不容缓，在2008年已贯彻实施了《户外广告设施技术规范》行业标准，好几个地区管理方法单位也依据规范颁布有关文档需要各广告牌子小区业主务必授权委托具有资质证书的专业广告设备检测中心按时对已设定的户外广告牌设备开展检测服务，新设定的广告牌子务必根据检测服务才可以资金投入后面应用，来保证户外广告牌设备的安全系数，标准户外广告牌设备的规范管理。