

安徽rudolf关节镜刨削手柄rudolfm220270精修案例

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 安徽rudolf关节镜刨削手柄rudolfm220270精修案例 |
| 公司名称 | 广州云启医疗设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 维修品牌1:Linvatec林弗泰克 维修品牌2:史赛克,史托斯 维修品牌3:蛇牌,狼牌等 |
| 公司地址 | 广州市天河区珠村东环路126号311 |
| 联系电话 | 18749157365 |

产品详情

安徽rudolf关节镜刨削手柄rudolfm220270精修案例rudolf关节镜刨削手柄rudolfm220270精修案例

广州云启设备有限公司本着“以人为本”的精神，追求维修技术更稳定、更先进,为及合作伙伴创造大价值。我们愿用聪颖的智慧，务实的工作作风，竭诚提供优质高性价比的维修服务，致力于的设备售后服务! 我们的服务：

动力系统，手术器械，电子设备，内窥镜，超声及等设备的维修，提供咨询、保养、维修、保修等。

案例分享一：客户名称：厦门某 设备名称：MedtronicXomed18-97200动力手柄 故障描述：不转动

检测结果：电机故障 解决方案：维修电机 服务时间：5个工作日 案例分享二：客户名称：潍坊某

设备名称：MedtronicXomed18-97200动力手柄 故障描述：无法转动 检测结果：手柄损坏

解决方案：维修处理手柄卡口、轴承等 服务时间：2个工作日 案例分享三：客户名称：云南某

设备名称：MedtronicXomed18-97200动力手柄 故障描述：无法使用

检测结果：电机轴承锈死，骨架油封磨损 解决方案：更换轴承，更换骨架油封 服务时间：7个工作日

安徽rudolf关节镜刨削手柄rudolfm220270精修案例

美敦力IPC综合动力系统主要是同IPC动力系统主机、脚踏开关、M4电动吸切器18-98200T（标配手柄），美敦力高速耳钻Visao333400，同时也可以兼容XPS3000动力系统中常用的MII手柄18-97200，MIII手柄18-97201.也可选配超微型的skeeter钻。提供美敦力ipc动力系统主机维修，手柄维修，脚踏开关维修，手柄、整机配件销售、交换。维修美敦力XPS3000动力系统，美敦力高速气动LEGEND动力系统。

IPC综合动力系统常见故障维修

组件：主机Ec300；M4手柄18-98200T；耳钻visao333400；M2手柄18-97200；M3手柄18-97201；脚踏开关

维修范围：手柄电机，线缆，齿轮，轴承，手柄 常见故障：00001.无法识别手柄

00002.手柄电机发热异常 00003.不受控，手柄自动转，00004.手柄进水，电机线圈短路

00005.轴承、齿轮锈死。00006.不按脚踏开关，手柄也自动转

维修案例：设备名称：ZIMMER植皮刀8821-01 检测故障：无法使用电机故障 维修方案：维修电机
维修周期：3个工作日 保修周期：3个月

广州云启设备有限公司致力于维修动力系统；手术器械；电子设备；超声类；超声；软镜；硬镜。本公司将肩负“为设备维修行业规范化而努力”使命，奉承“整合社会资源、合作共赢、满足顾客需求、至真至诚”核心价值观，全力打造“设备维修服务品牌”。

安徽rudolf关节镜刨削手柄rudolfm220270精修案例 安徽rudolf关节镜刨削手柄rudolfm220270精修案例
主机开机后，XPS3000主机的速度显示屏黑屏。下方的菜单显示屏显示正常。按下脚踏开关，手柄也无法正常工作。检测过程：不接手柄开机，情况依旧。断定是主机故障。下方的菜单显示屏显示正常。也说明电源板能正常工作。按下脚踏手柄无法工作，这情况说明手柄马达驱动板有故障。重点把注意力放在手柄马达驱动板上。解决方案：

拆开主机检测，发现手柄马达驱动板上的驱动电路有损坏的件。更换驱动电路芯片。维修案例一：

ZIMMER 8821-001 植皮刀 故障检测：偶尔不转，电机性能差，无法修复，建议更换电机

维修方案：更换电机 维修周期：7个工作日 保修周期：非人为保6个月

维修案例二：设备名称：捷迈植皮刀 检测故障：转不动按键坏 维修方案：更换电机，更换按键板
维修周期：5-7个工作日 保修周期：3个月"

下面列出几点实用离心机选购技巧，供大家参考。从离心机用途考虑：也就是说选购离心机时要看自己本身需要些什么功能，然后选择离心机类型。由于现在离心机生产技术水平越来越高，所以也有些离心机集多种功能于一体，然而可能有些离心机就附带了多余而用不着的功能。因为并不是功能越多越好，相反功能越多，出问题的几率也就越大，就和我们日常用得多的手机一样，不知道大家有没有和我一样的感觉那就是同一个品牌同质量的手机，功能多的往往比功能少的容易坏。安徽rudolf关节镜刨削手柄rudolfm220270精修案例

[吉林天津希翼T209动力手柄精修厂家](#)