

# 无屑切割机生产厂家 无屑切割机 苏州鑫勇翊精密机械1

产品名称	无屑切割机生产厂家 无屑切割机 苏州鑫勇翊精密机械1
公司名称	苏州鑫勇翊精密机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省张家港市锦丰镇冶金工业园兴业路1号
联系电话	13862209571 13862209571

## 产品详情

苏州鑫勇翊精密机械有限公司，坐落于江苏省，江南美丽水乡，周临上海，南京，苏锡常等城区，条件优越，临江达海，无屑切割机生产厂家，交通很便利，生产工厂位于张家港市锦丰镇冶金工业园，无屑切割机价格，兴业路1号。本公司是一家集工业自动化系统开发生产，非标自动化产品研发，生产，销售服务为一体的技术型企业。

提供一种数控无屑切割机，其采用旋转刀片周向切割塑胶管，从而减少塑胶管的旋转驱动机构，消除了塑胶管不能连续输入的问题，同时，由于旋转刀片周向切割塑胶管，所以不存在因垂直径向作用力而导致截面不平整。

### 切割机注意事项

- 1) 检查电极丝的送进速度是否恰当。
- 2) 根据被加工件的实际情况选择敞开式加工或密着加工，无屑切割机，在避免干涉的前提下尽量缩短喷嘴与工件的距离。密着加工时，喷嘴与工件的距离一般取0.05 ~ 0.1mm。
- 3) 检查喷流选择是否合理，无屑切割机生产商，粗加工时用高压喷流，精加工时用低压喷流。
- 4) 起切时应注意观察判断加工稳定性，发现不良时及时调整。
- 5) 加工过程中，要经常对切割工况进行检查监督，发现问题立即处理。

切割机的每周的维护与保养：

- 1.每周要对机器进行全面的清理，横、纵向的导轨、传动齿轮齿条的清洗，加注润滑油。
- 2.检查横纵向的擦轨器是否正常工作，如不正常及时更换。
- 3.检查所有割炬是否松动，清理点火\*口的垃圾，使点火保持正常。
- 4.如有自动调高装置，检测是否灵敏、是否要更换探头。
- 5.检查等离子割嘴与电极是否损坏、是否需要更换割嘴与电极。

无屑切割机生产厂家-无屑切割机-苏州鑫勇翊精密机械1由苏州鑫勇翊精密机械有限公司提供。苏州鑫勇翊精密机械有限公司是从事“水压机,大型水压机,气压机,刮皮机,镗孔机,无屑切割机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王先生。