

洛阳崑立主轴维修进水进油

产品名称	洛阳崑立主轴维修进水进油
公司名称	昆山泊思奥机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市花桥镇花安路171号1号楼517室（注册地址）
联系电话	15250232951 15250232951

产品详情

洛阳崑立主轴维修进水进油 咨询造成主轴电动机转矩无法传动【在广东东莞江苏苏州昆山均有维修点，可，咨询切削时主轴转矩不足】在广东东莞江苏苏州昆山均有维修点，可，咨询产生报警【在广东东莞江苏苏州昆山均有维修点，可，咨询数控机床自动停机。故障排除方法：通过更换新的主轴传动带加以排除。（4）主轴传动机构中的离合器、联轴器连接、调整过松或磨损【在广东东莞江苏苏州昆山均有维修点，可，咨询造成主轴电动机转矩传动误差过大】在广东东莞江苏苏州昆山均有维修点，可，咨询切削时主轴振动强烈。产生报警【在广东东莞江苏苏州昆山均有维修点，可，咨询数控机床自动停机。故障排除方法：通过调整、更换离合器或联轴器加以排除。