



?????1.5MPa?????1.1MPa

Z644Y-10C??????????????

1????????????????????????????????????

2????????????????????????????????????

3????????????????????????????????????

Z644Y-10C??????????????

故障	原因	排除方法
阀门不密封	有异物卡住	清除异物
	密封副老化、损坏	更换密封副
法兰结合面处有泄漏	螺栓拧紧不均匀	均匀拧紧螺栓
	法兰工作面损坏	修整法兰工作面
	垫片损坏	更换垫片
阀门无法打开或关闭	传动部件松动或失效	调整或更换已损零部件
	气压不足、漏气严重	检查并修复供气管道
	气动元件老化、失效	更换已损气动元件
	阀腔积灰	通过吹扫孔向阀内吹气排灰