

# 无屑切割机供应 无屑切割机 苏州鑫勇翊精密机械

产品名称	无屑切割机供应 无屑切割机 苏州鑫勇翊精密机械
公司名称	苏州鑫勇翊精密机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省张家港市锦丰镇冶金工业园兴业路1号
联系电话	13862209571 13862209571

## 产品详情

苏州鑫勇翊精密机械有限公司，坐落于江苏省，江南美丽水乡，周临上海，南京，苏锡常等城区，条件优越，临江达海，交通很便利，生产工厂位于张家港市锦丰镇冶金工业园，兴业路1号。本公司是一家集工业自动化系统开发生产，非标自动化产品研发，生产，销售服务为一体的技术型企业。

### 切割机保养维护

- 1、操作完毕应用自来水冲洗工作室及工作台表面的岩渣并擦干。
- 2、定期清理拖板和导轨以及导轨传动丝杆上的油渍，并及时加注润滑油。
- 3、工作全部结束后，将刀片向前移动10厘米左右，使行程开关摇臂复位。
- 4、切割机整机使用后如在一定的时间内不使用，应将刀片和夹具移动部位及机内一些易生锈的地方涂一层锂。

### 切割机使用说明

- 1、工作时，先启动主电机，再按工进按钮，开始切削时，由于岩石多呈不规则形状，此时进刀速度要慢，待刀片刃全部进入岩样后，方可稍快一点。
- 2、切割机自动进退刀，当切刀沿工作台运动到终端时，可自动后退到起端，并自动停止移动。如在工作过程中需要后退，按控制台快退按钮，即可。快退中需要前进，按工进按钮同样可以进刀。不论进刀或退刀，按停止按钮切刀均可停止移动。工作时，如发现切刀离岩样较远，可按下快进按钮（按住不放）或点动快进，待刀片接近岩样时，即松开按钮。然后再按工进按钮，进行正常切割。这样可以缩短进刀

辅助时间。

苏州鑫勇翊精密机械有限公司，无屑切割机，坐落于江苏省，江南美丽水乡，周临上海，南京，苏锡常等城区，条件优越，无屑切割机生产商，临江达海，无屑切割机供应，交通很便利，生产工厂位于张家港市锦丰镇冶金工业园，兴业路1号。本公司是一家集工业自动化系统开发生产，无屑切割机价格，非标自动化产品研发，生产，销售服务为一体的技术型企业。

#### 切割机切割注意事项

- (一) 加工的工件必须夹持牢靠，严禁工件装夹不紧就开始切割。
- (二) 严禁在砂轮平面上，修磨工件的毛刺，防止砂轮片碎裂。
- (三) 切割时操作者必须偏离砂轮片正面，并戴好防护眼镜。
- (四) 严禁使用已有残缺的砂轮片，切割时应防止火星四溅，并远离易燃易爆物品。

无屑切割机供应-无屑切割机-苏州鑫勇翊精密机械(查看)由苏州鑫勇翊精密机械有限公司提供。苏州鑫勇翊精密机械有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！