

# 广东Medicon(麦迪康)口腔科微动力系统主机精修时长

产品名称	广东Medicon(麦迪康)口腔科微动力系统主机精修时长
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	维修品牌1:Linvatec林弗泰克 维修品牌2:史赛克,史托斯 维修品牌3:蛇牌,狼牌等
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

## 产品详情

广东Medicon(麦迪康)口腔科微动力系统主机精修时长Medicon(麦迪康)口腔科微动力系统主机精修时长

广州云启设备有限公司经过多年的设备安装维修实践，公司拥有一批10多年从事设备维修的工程技术人员，。丰富的技术经验和维修案例。提供中小型设备维护服务。设备咨询、检测、维修、保养、保修的服务性公司。我公司自创建以来，以“崇尚科学、恪守诚信、求真务实、和谐发展”的经营方针，现正向“质量至上、管理创新”的方向稳步发展，以良好的社会效益和经济效益回报社会和广大新老客户。

广东Medicon(麦迪康)口腔科微动力系统主机精修时长Medicon(麦迪康)口腔科微动力系统主机精修时长

广州云启设备有限公司的动力系统维修，常见的维修项目：动力系统主机、刨削动力系统、切割动力系统、旋切系统、气动动力系统、动力手柄、脚踏、气动软轴、骨钻、摆锯、矢状锯、接头等；动力系统主机维修常见的故障有：1、无法开机、无法启动；2、无法显示、显示错误、报错；3、无法识别手柄；4、主机线路/控制故障等；维修方案：  
一、主板坏，一般是电机短路导致主机驱动电路烧坏。解决方法：维修主板，更换主板。  
二、电源板坏。解决方法：维修或更换电源板。三、显示板坏。解决方法;维修或更换显示板。  
四、显示屏坏。解决方法;更换显示屏。

广东Medicon(麦迪康)口腔科微动力系统主机精修时长广东Medicon(麦迪康)口腔科微动力系统主机精修时长

维修案例：设备名称：smith & nephew动力系统主机 检测故障：不能正常工作脚踏检测不到，主板故障  
维修方案：维修主板 维修周期：7个工作日 保修周期：3个月

维修案例一：Medtronic IPC主机 主板故障，触摸屏坏 设备名称：Medtronic IPC主机  
检测故障：主板故障，触摸屏坏 维修方案：更换主板 触摸屏  
维修周期：7个工作日，非人为保修三个月

维修案例二：Aesculap Elan-EC GA830 动力主机 无法开机，板子进水 设备名称：Aesculap Elan-EC GA830  
动力主机 检测结果：无法开机，板子进水，主板故障 维修方案：维修主板 维修周期：7个工作日  
保修周期：非人为保6个月

电晕极顶部振打根据清灰理论设计的顶部放电极振打，可采用机械和电磁两种任选方式。D.阴阳两极自由悬吊HHD电收尘器收尘系统和电晕极系统均采用三维悬吊结构，当废气温度过高时，收尘极和电晕极将按三维方向任意膨胀伸展，收尘极系统还特别设计了抗热变钢带约束结构，使得HHD电收尘有较高的抗热变能力，经商业运行表明，HHD电收尘器高耐温可达390℃。E.提高振打加速度改善清灰效果：收尘极系统清灰好坏直接影响收尘效率，大部分电收器在经过一段时间运行后都表现出效率下降情况，究其根源主要是收尘极板清灰效果差所致，HHD电收尘器利用新撞击理论和实践结果，改传统扁钢撞击杆结构为整体型钢结构，又将收尘极的侧部振打锤结构删繁就简，使掉锤环节减少2/3，实验表明收尘极板面小加速度从22G提高到356G。广东Medicon(麦迪康)口腔科微动力系统主机精修时长

[上海Medicon\(麦迪康\)口腔科微动力系统手柄维修公司](#)