

贵州MTP超乳手柄维修找云启医疗

产品名称	贵州MTP超乳手柄维修找云启医疗
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	维修品牌1:Lintratec林弗泰克 维修品牌2:史赛克,史托斯 维修品牌3:蛇牌,狼牌等
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

产品详情

贵州MTP超乳手柄维修找云启MTP超乳手柄维修找云启

"ALCON 爱尔康超乳手柄维修更换 广州云启设备维修有限公司，是一家从事进口及国产超声乳化设备/手柄第三方维修服务的公司。我司拥有一支，维修经验丰富的技术团队，有着近十年的超声乳化设备/手柄的维修经验。本着‘，负责，卓越，，可靠’的服务宗旨，赢得客户们的信赖。欢迎来到广州云启设备有限公司的页面 咨询了解。

美国Alcon白内超声乳化仪通过超声针头以每秒40000次的反复锤击作用于混浊的晶体核上，使之松动、碎裂，并与眼内平衡盐溶液混合成乳糜状，再被抽吸系统吸出眼外，同时可再将一枚代替混浊晶体的人工晶体植入眼内，使视力恢复。 只疗特点/Alcon白内超声乳化仪编辑 美国Alcon白内超声乳化具有更好的手术效果，已成为目前上公认的更为先进、可靠的白内只疗方法。其特点如下：1、视力恢复好。2、术后散光小，且更利于矫正或控制术后散光。3、手术时间短。4、手术创伤小，术后恢复快；术后用药剂量小，时间短。5、手术控制更好，安全性提高，人工晶体植入更为安全、可靠。6、无须等待白内成熟才能施行手术，避免了在漫长的等待过程的种种不便与痛苦。

眼力健玻切手柄故障维修 电凝手柄和玻璃体切割手柄是超乳辅助装置的主要部分。电凝(coag)手柄：将一个隔离的双极电流供应给导体(如镊子)来达到止血的目的。止血的电流强度至关重要，过低无止血效果，过高将造成组织灼伤。玻切手柄是一种可以往复式或摆动式玻璃体切除刀，可以提供抽吸和切除功能，该手柄的切除速度可调，范围为10~800次，min。切割时有负压吸引。切割频率、流量、负压吸引均可预先设定 超声系统主要由超声波发生器、功率放大器、压电换能器、超声手柄等组成。眼科超声乳化设备的工作频率常在27~64kHz，因手柄的不同，常采用28.5、32、40、48kHz等频率，这相对于其他超声只疗类设备如超声热疗(1~5MHz)、超声理疗(0.5~5MHz)等设备的频率较低。主要考虑较低频率声波的衰减少、发热也较少等因素；功率放大器的作用是将弱电信号进行放大，以激励压电换能器产生逆压电效应(电能到声能的转变)，当交变电场的频率 20kHz时，压电换能器就产生超声波；换能器

由压电晶体(如锆钛酸铅PZT)等构成。此类材料经过极化处理后，若在极化方向上施以电场，将产生逆压电效应，由此产生的机械振动放大后至乳化针头。可在乳化针头端产生>100000psi(约689.5MPa)的应力，此应力足以破碎晶核组织；超声手柄是超声能量输出的关键部件。一般由振子、配重块、换能器、针头及外套组成[4]，手柄集成了灌注、抽吸和乳化3种功能。乳化针头是特殊形状的声幅射头。为中空管状，它的作用既能产生很大的超声能量，同时又可以将其破碎的组织吸除。外套管一方面要保持灌注通畅，另一方面还要给乳化针头起冷却的作用。

维修案例：爱尔康8065750469超乳手柄 检测故障：无能量输出 线缆老化 维修方案：更换阵元 更换线缆
维修周期：7个工作日 保修周期：故障非人为保3个月 贵州MTP超乳手柄维修找云启
贵州MTP超乳手柄维修找云启

广州云启设备有限公司，超声乳化设备/手柄出现故障，立即维修总比不维修要好。把故障控制在初发状态，尽量减少故障扩大话，出现问题，立即停用。尽快解决。广州云启公司将在保证质量的前提下，尽可能的降低成本，超声乳化设备/手柄维修，维护客户的利益。提高客户对超声乳化设备/手柄维修的满意度，广州云启公司的服务承诺是：信誉至上，用户至上的原则。并提供终身的超声乳化设备/手柄维修技术咨询服务。 超声乳化流程

一、电源插头插入主机背面主电源接口，接上主电源二、电源开关F设到1的位置，打开电源
三、打开电源后，机器随即进行自检，自检正常显示：SYSTEMREADY 四、连接管道系统，超乳手柄连接到蓝色的P接口五、在测试帽在测试针上的情况下，按PREOP注液到超乳手柄，按TEST键超乳测试，显示：PHACOTESTOK表明超乳系统可以使用。 注意事项：

1、心脏起搏器患者或起搏器电极可能有危险2、电极线需检查有无损坏影响绝缘3、当电凝或高频切割模式及监视器设备同时用在病人时，任何监测电极都应放至远离手术电极的位置，针状电极不建议使用
4、在每次手术前都要进行超乳测试，如果出现：HANDPIECEDEFECTIVE超乳针头就不能再使用
5、强磁场会使仪器出现故障，手机、无线电话请不要靠近仪器 维修案例一：Infiniti Ozil 8065750469
超乳手柄 无能量输出 设备名称：Infiniti Ozil 8065750469 超乳手柄 检测结果：无能量输出，线缆断
维修方案：更换阵元，线缆 维修周期：7个工作日 保修周期：非人为保6个月

维修案例二：爱尔康 8065750469 超乳手柄 无能量输出，线缆断，护套脱落 设备名称：爱尔康 8065750469
超乳手柄 检测结果：无能量输出，线缆断，护套脱落 维修方案：更换阵元，线缆，护套
维修周期：7个工作日 保修周期：非人为保3个月"

振动反吹并用类袋式除尘器指兼有振动和逆气流双重清灰效果的袋式除尘器。振动使尘饼松动，逆气流使粉尘离开，两种方法互相共同，进步了清灰结果，尤其合用于细颗粒黏性尘。此类布袋除尘器的滤料选用准则大体上与分室反吹类布袋除尘器一样，以选用缎纹(或斜纹)机织滤料为主。D.喷嘴反吹类袋式除尘器是应用风机做反吹清灰动力，在除尘器过滤形态时，经过挪动喷嘴顺次对滤袋喷吹，构成激烈反向气流。对滤袋清灰的袋式除尘器，属中等动能清灰类型。 贵州MTP超乳手柄维修找云启

[辽宁ALCON爱尔康眼科超声乳化手柄维修案例](#)