

【三菱AE2000-SW AE2500-SW断路器维修常见问题及过程】

产品名称	【三菱AE2000-SW AE2500-SW断路器维修常见问题及过程】
公司名称	东莞市腾川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市凤岗镇天众电子市场七楼708B、709B号
联系电话	15889761002 15817673762

产品详情

【AE630-SW断路器维修常见故障及过程】，东莞三菱开关 AE630-SS 维修、深圳三菱断路器AE1000-SW维修、三菱AE1250-SS开关维修、惠州三菱AE1600-SS断路器维修，中山三菱开关AE2000-SW维修、佛山三菱断路器AE2500-SW维修、珠海三菱开关AE3200-SS维修、南山区三菱开关AE4000-SW维修，福田区三菱开关AE5000-SW维修、广州三菱断路器AE6000-SW维修、盐田区三菱AE1000-SW开关维修、龙岗区三菱断路器AE1250-SS维修、凤岗三菱开关AE1600-SS维修，东莞三菱断路器AE2000-SW维修、惠州三菱AE4000-SW开关维修、

前两天一个深圳客户打来电话说有一台三菱断路器，1600A的老是经常跳闸，老问题了，三菱开关老是跳闸是哪里有问题吗？开关跳闸，原因有很多，主要原因如下，开关过载，开关额定电流选择不匹配。开关负荷侧火线接地，漏电开关负荷侧零线接地也会导致跳闸。开关损坏或者用电器接地短路，负荷侧零线有没有和其它回路零线混用等。拔掉开关负载侧所有负载，然后观察开关是否跳闸。如果线路在工作中跳闸，一是有可能是用电器问题，也有可能是开关问题。断路器合闸后还是会马上跳闸，怎么办，跳闸以后怎么办：用电量大的大型电器要单独留电源插口。经常跳闸对电视、电脑、空调电器损害很大，要小心避免。电路施工完毕后要24小时满负荷运行试验，开启所有电器，检验合格后才能使用，厨房卫生间经常用水的地方要使用防水插座，避免淋水后造成短路断电。厨卫开关安装在房间外面开启侧的墙壁上，厨房中的管线要与燃气灶等热源保持距离。

常见的电气和机械方面的故障分别有：电气方面故障有：保护误动作或整定值不当，或电流、电压互感器回路故障；二次回路绝缘不良，直流系统发生两点接地，使直流正、负电源接通，这相当于继电保护动作，产生信号而引起跳闸。机械方面故障有：跳闸脱扣机构维持不住；定位螺杆调整不当，使拐臂三

点过高；拖架弹簧变形，弹力不足；滚轮损坏；拖架坡度大、不正或滚轮在拖架上接触面少。“误合”故障的判断和处理若断路器未经操作自动合闸，则属“误合”故障。一般应按如下方法判断处理。经检查确认为未经合闸操作。若手柄处于“分后”位置，而红灯连续闪光，表明断路器已合闸，但属“误合”。此时应拉开误合的断路器。对“误合”的断路器，如果拉开后断路器又再“误合”，应取下合闸熔断器，分别检查电气和机械方面的原因，联系调度将断路器停用转检修处理。“误合”的原因可能有：1、直流回路中正、负两点接地，使合闸控制回路接通。2、自动重合闸继电器内某元件故障接通控制回路（如内部时间继电器常开接点误闭合），使断路器合闸。3、合闸接触器线圈电阻过小，且起动电压偏低，当直流系统瞬间发生脉冲时，会引起断路器误合闸。

MITSUBISHI 三菱智能脱扣器维修
东莞三菱断路器维修三菱断路器维修常见型号:AE630-SW 315-630

AE1000-SW 500-1000AE1250-SW 625-1250 AE1600-SW 800-1600AE2000-SW 1000-2000

AE2500-SW 1250-2500AE3200-SW 1600-3200 AE4000-SW 2000-4000AE5000-SW 2500-5000

AE6300-SW 3150-6300.深圳MITSUBISHI 三菱框架断路器维修

惠州三菱断路器维修中心东莞市腾川自动化设备有限公司联系人 周工