

精心制造、用心服务 摩托车等

产品名称	精心制造、用心服务 摩托车等
公司名称	永康市双恒链条厂
价格	.00/个
规格参数	用途:摩托车等 尺寸:1000 (mm) 品牌:SHCH(双恒)
公司地址	永康市龙山镇龙川村 (永康市桑禾散热器有限公司) 南面旁边第一幢
联系电话	0086 0579 87478663 13858914477

产品详情

用途	摩托车等	尺寸	1000 (mm)
品牌	SHCH(双恒)	型号	420、428、428H、10A、12A、16A、
适用车型	各种		

以前我也提过同样的问题,但还是不甚了了,就是把链条的垂幅控制在10mm,在行驶中发出就会"咕咕"的声音,就推的时候也是有这个声音,发出声音的部位好像是前齿轮发动机后面那,如果把链条垂幅控制在30mm那么就没有这个声音,这是何故?

第一：检查前后齿轮是不是磨损过度，如果尖的不得了了，建议换。第二：把你的调链条宽紧的螺丝松一下，重新按支架上的刻度重新调链条，记住调的时候两边支架上的刻度保持一样，这样轮子就不偏了。第三：链条下垂幅度保持在25mm-30mm左右，太紧太松都不好。第四：加润滑油，不要加多，适当即可，最好家干净的机油。第五：如果还有声音说明链条问题，买一根“超汇”加厚链条，一般在25元左右。在装上试试。第六：如果再不行，你就考虑换链轮，前后一起换。注意：链条链轮不一定一起换，我一直这样一般链条下垂幅度正常，加了润滑油了，一般只是链条寿命到了，只换链条就可以。不影响链轮的。修车的为了赚钱才叫你一起换的。

如果再不行你就在百度短息里给我留言，我们聊天帮你解决。