

# 欧派油烟机维修电话 欧派油烟机维修 欧派

产品名称	欧派油烟机维修电话 欧派油烟机维修 欧派
公司名称	四川成都飞达电器维修公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市区青羊东路
联系电话	18982277406

## 产品详情

### 油烟机

#### 烟道开孔

开发商一般都会预留烟孔，欧派，就可以省了这一步，但需要提前确认烟道的排烟孔径是否与抽油烟机的排气孔径相匹配：

如果开发商预留的烟孔位置不理想，例如太靠下没法藏在吊顶里，可以选择重新开孔。在开孔前，要和厂家了解烟管直径，开孔直径要比烟管直径大1-2厘米，多出来的这个尺寸用来打发泡剂密封。

#### 二、安装止逆阀

烟孔连接到公共烟道，如果没有止逆阀，欧派油烟机维修安装，邻居家的油烟就会从这个孔倒灌进来。止逆阀可以控制气体单向排出，保证公共烟道的气体进不到家里。

一般开发商自带的止逆阀有防火功能：

当烟道内的温度达到150°时，欧派油烟机维修电话，默认为烟道内有明火，阀体背面的温控元件感应到后，会开启弹簧，强制关闭阀门，阻止火灾通过油烟排气口向室内蔓延。如果自己买止逆阀，一定要选带有防火功能的。

#### 三、安装烟管

如果烟管过长，就需要固定在天花板或墙体上，防止在排风时烟道晃动：

烟管套在逆止阀的接口上，用铝箔胶带或者电工胶带仔细缠好，如果没有密封，会影响排烟效果，还会造成吊顶积油。

#### 四、安装悬挂条

需要借助悬挂条把油烟机的主机挂在墙上，在墙上打孔固定悬挂条

## 油烟机

因固定螺丝松动，如电机端盖螺钉、叶轮中心转轴紧固铆钉等，应查出吸油烟机松动部位，拧紧螺钉或者重新安装；吸油烟机没有安装水平使其产生震动的，需要挂平和挂牢烟机；吸油烟机叶轮安装不到位或叶轮变形受损失去平衡产生震动，需要重新调试安装叶轮。

吸油烟机因为长时间没有清洗了，造成油盒内污油过多，应定时清洗即可；吸油烟机身有漏油现象，烟机滤网和整机应定时清洁；吸油烟机安装不平。

因电源问题，吸油烟机电源未插上或没电，插上电源或等待来电；插头与插座接触不良，检修插头、座或进行更换；电源板上保险管断；须更换保险管。因电路的问题，吸油烟机开关接触不良或损坏，欧派油烟机维修武侯区，须检修更换电子开关机内电器连接导线或端子松动、脱落，可找出脱落点重新连接紧固。电源线断路或接口松动，须更换电源线或连接好接口。

吊顶前先让安装油烟机的师傅做预埋风管。注意，烟机不一定要这时买。一般实体店里的油烟机都有提供安装前的服务，也都提供风管的。一般的集成吊顶安装师傅是免费帮忙剪的，但是如果是扣板或者石膏板之类不好拆的是可能还要找装修师傅拆。注意的要点是要留检修孔。在装橱柜的时候有装修师傅会要求要先装烟机。这个时候就要看装修师傅了。有的师傅是只要尺寸就可以装橱柜，有些师傅是要先装烟机再装橱柜。如果是先装烟机，后机可能要拿下来再装一次的。后装烟机的师傅也可能会因为不小心尺寸不对。根据师傅要求的不同，选择买烟机的时间。欧派油烟机维修电话-欧派油烟机维修-欧派由四川成都飞达电器维修公司提供。四川成都飞达电器维修公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！