

精密五金振动盘 五金振动盘 艾克斯行业经验丰富

产品名称	精密五金振动盘 五金振动盘 艾克斯行业经验丰富
公司名称	深圳市艾克斯自动化技术开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道平新北路佳业路南1号
联系电话	15818715458 15818715458

产品详情

深圳艾克斯自动化科技开发有限公司可定做：振动盘、非标振动盘、精密振动盘、振动盘送料机、各种精密组件等。多年行业经验，。

一、接通电源后不震动，要检查电气控制器保险丝是否熔断，精密五金振动盘，电气元件是否松动，插头插座是否接触不良。

如果是输送速度达不到要求又要注意下面三条；

1. 检查紧固弹性元件的螺丝钉是否松动。
2. 弹簧片是否断裂。
3. 电磁间隙是否过于大，正常间隙对应小型震动盘的电磁铁与衔铁的间距在0.5MM至1.2MM范围内，铁心与衔铁工作面不平行度不大于0.02MM。

深圳艾克斯自动化科技开发有限公司可定做：振动盘、非标振动盘、精密振动盘、振动盘送料机、各种精密组件等。多年行业经验，五金振动盘，。

自动送料盘的料斗分为筒形料斗、螺旋、线料斗、锥形料斗、等分线料斗五种;底盘有正拉底盘、侧拉底盘、压电式底盘、精密底盘四种;控制器分为普通控制器、分极控制器、调频控制器、带缓启动控制器、数显调频控制器五种;直线送料器可根据客户需求订制各式各样型号直线送料器。

深圳艾克斯自动化科技开发有限公司可定做：振动盘、非标振动盘、精密振动盘、振动盘送料机、各种精密组件等。多年行业经验，。

精密振动盘表面处理方式是：顶盘进行打磨抛光，是否需要喷覆优力胶，自动送料五金振动盘，特氟龙等涂层及颜色等等。但是，任何机器设备使用时间长了，机器都会有磨损情况，同样的，精密振动盘使用时间长了，多功能五金振动盘，表面也会出现一些问题，如果遇到这种情况，要怎么处理才恰当呢？

（1）由于振动盘微型齿轮减速电机的定、转子之间的气隙很小，因此，一旦轴承严重磨损、负荷过重或受到冲击而使轴承稍有变形或弯曲，就会造成转子扫膛。

（2）其次要了解扫膛的结构，轻则使铁心表面擦伤，重则使铁心磨损而导致绕组碰壳烧毁。在减速电机的运行过程中，即使转子只有轻微的扫膛声，也应立即切断电源，使减速电机停止工作，并进行检查。检查时，打开减速电机的端盖，取出转子，仔细查明铁心擦伤部位和擦伤程度，并找出擦伤原因。

精密五金振动盘-五金振动盘-艾克斯行业经验丰富(查看)由深圳市艾克斯自动化技术开发有限公司提供。深圳市艾克斯自动化技术开发有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事山西振动盘，太原振动盘，大同振动盘的厂家，欢迎来电咨询。