

# 北箭奇瑞瑞虎汽车影音导航GPS/双锭车载DVD

产品名称	北箭奇瑞瑞虎汽车影音导航GPS/双锭车载DVD
公司名称	深圳市北箭电子有限公司
价格	1350.00/台
规格参数	品牌:北箭 型号:BJ-607D 适用车型:奇瑞瑞虎
公司地址	深圳市宝安区石岩街道石龙社区外环路2号厂房2栋5楼、6楼西
联系电话	15889294082 13714143884

## 产品详情

品牌	北箭	型号	BJ-607D
适用车型	奇瑞瑞虎	安装型式	嵌入式
颜色	黑色	显示器类别	高清数字屏
屏幕尺寸	6.2	视频输出	复合视频输出
音频输出	4声道独立输出	外观尺寸	双锭 ( mm )
重量	3.5 ( Kg )	工作湿度	15-75 ( % )
工作温度	-10-60 ( )	兼容性	优
可视角度	170	频响	20Hz-20KHz
声道	4	失真度	0.4%
视频制式	自动/NISC/PAL	象素	800*480
信噪比	75 ( dB )		

奇瑞瑞虎车载dvd图片展示：

北箭车载dvd功能介绍：

\*高清靓丽画质数字屏

\*fm/am收音功能，30个预存台\*dvd/vcd/mp4/mp3/cd全兼容\*usb/sd/mmc card\*cmmb移动电视(可选内、外置功能)\*sanyo 6碟和10碟dvd接口(可选项配)\*内置gps智能导航系统及音乐切换功能(实景图选配)\*支持蓝牙免提及音乐播放功能\*全制式兼容显示(pal, ntsc, secam)\*智能触摸屏控制\*2路音频输入，4路rca音频输出\*多路视频输入，2路视频输出\*可直接接入可视倒车雷达\*多种音效选择\*超强电子抗震技术\*全功能电子无线遥控，防尘设计\*一键式背光控制功能\*大功率输出

产品特色\*固定面板，原车无缝融合\*全屏触摸，手写导航输入高清画面\*高速通用usb/sd卡接口，网络音

乐无间断\*专车专用连接线，无须接驳原车路线\*专用原四安装支架，不须重型设备改装\*原车方向按键，灵活控制主机

北箭车载dvd简单故障排除指南:

故障现象：不读碟

原因及解决方法：

1．是否放碟片或碟片是否放反。2．碟片和机器的区域码是否不同。3．碟片格式不对。4．碟片已损坏或已弄脏，请换碟或清洁碟片。5．机器已受潮凝露，取出碟片并给机器通电1～2小时。

故障现象：无电源

原因及解决方法：

1．检查电源线是否连接正确，接触是否良好。2．保险丝是否烧毁，如果烧毁请更换同一规格的保险丝。

故障现象：无图象

原因及解决方法：

1．播放的盘片是否支持图像。2．显示屏显示乱，按reset钮一次，重新开启机器。3．电视无图像，天线是否插好。4．外接电视无图像，检查视频电缆是否连接完好。

故障现象：图象模糊、图象扭曲

原因及解决方法：

1．电视节目的图像不清晰，天线的位置不对。2．重新设置电视机或dvd机的输出制式。3．将视频输出外接的电视机连接取下，不要让其它系统通过视频连接影响本机的清晰度。

故障现象：图像不能满屏

原因及解决方法

1．重新设置dvd或电视制式。2．从dvd碟片的菜单中选择屏幕格式。

故障现象：遥控无效

原因及解决方法：

1．遥控器与机器间是否有障碍物。2．遥控器有无指向遥控接收头。3．确认遥控器的电池是否安装正确。4．确认遥控器的电池有无电量。

故障现象：不能接收电台

原因及解决方法：

1 . 无线是否连接完好