

# 东莞桔纹机械漆预防问题施工时要注意细节

产品名称	东莞桔纹机械漆预防问题施工时要注意细节
公司名称	东莞市中海涂料有限公司
价格	18.00/桶
规格参数	品牌:东莞市中海涂料 型号:双组份快干漆,单组份自干 重量:4公斤
公司地址	东莞南城东城万江石碣镇石龙镇茶山镇石排镇企石镇横沥镇桥头镇谢岗镇东坑镇常平镇寮步镇大朗镇黄江镇清溪镇塘厦镇凤岗镇长安镇虎门镇厚街镇沙田镇道滘镇洪梅镇麻涌镇中堂镇高埗镇樟木头镇大岭山镇望牛墩镇(东莞市东城区温塘兆炫工业园)
联系电话	137-63216355 13763216355

## 产品详情

东莞市机械桔纹漆预防问题施工时要注意细节 机械桔纹漆施工是家装工程的一部分，不过，机械桔纹漆施工中常常会出现一些比较容易出现纰漏的环节，会严重影响施工的质量，从而影响涂装效果。对于机械桔纹漆的问题，预防比后期补救更加重要。

如果机械桔纹漆风干后，机械桔纹漆面出现凹凸不平问题，很可能是机械桔纹漆未干透的时候有灰尘进入。在机械桔纹漆施工时，若在室外灰尘比较大的情况下可以封闭门窗，暂时不要开窗通风，防止杂质进入。同时，用过滤网将调配好的机械桔纹漆过滤一遍，保证机械桔纹漆涂刷时候的纯洁度。

如果机械桔纹漆层渗进了水，机械桔纹漆就会起泡。在施工时，要避免表面渗进水，如果有渗水点，就要先把渗水点处理好，不然机械桔纹漆就会起泡，再怎么重刷也是治标不治本。

有的机械面会出现橘皮状的皱纹面，这很可能是因为层的机械桔纹漆没有干透，就直接刷了第二遍桔纹漆，这样的话层桔纹漆在干的过程中出现了收缩。要避免机械桔纹漆漆膜起皱，

在施工时，要等遍机械桔纹漆完全干透再刷第二遍，如果起皱情况已经出现，考虑到一般来说起皱是局部问题，可以直接用除漆剂或者砂皮将起皱部分处理掉，然后按正常流程涂刷两遍。此外，在机械桔纹漆混合的时候严格按照说明操作配比，机械桔纹漆混合比例不当，也会影响机械桔纹漆的施工质量。