

龙江镇EPSON机器人变频器驱动电源维修模块故障

产品名称	龙江镇EPSON机器人变频器驱动电源维修模块故障
公司名称	东莞顺豪机电技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省东莞市长安镇上沙荣基路18号
联系电话	15818286240 15818286240

产品详情

如果伺服只是在运行过程中发生：a.回路增益是否设置过大;b.定位完成幅值是否设置过小;c.检查伺服电机轴上没有堵转，并重新调整机械。伺服电机运行时出现异常声音或抖动现象，如何处理?伺服配线：a.使用标准动力电缆，编码器电缆，控制电缆，电缆有无破损;b.检查控制线附近是否存在干扰源。

是否与附近的大电流动力电缆互相平行或相隔太近;c.检查接地端子电位是否有发生变动，切实保证接地良好。伺服参数：a.伺服增益设置太大，建议用手动或自动方式重新调整伺服参数;b.确认速度反馈滤波器常数的设置，初始值为0，可尝试增大设置值