

# 南京倍福变频器驱动电源修理直接跳红灯

产品名称	南京倍福变频器驱动电源修理直接跳红灯
公司名称	东莞顺豪机电技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省东莞市长安镇上沙荣基路18号
联系电话	15818286240 15818286240

## 产品详情

本身带有CRT、标准键盘、软驱、鼠标、存储卡及串行、并行接口。5.CRT接口板：用于显示器接口。新系统中，CRT接口被集成到I/O板上。另外，还提供其他一些可选板卡等。伺服驱动器维修攻略-全的伺服驱动器维修方法大全。伺服电机高速旋转时出现电机偏差计数器溢出错误。

如何处理?高速旋转时发生电机偏差计数器溢出错误;对策：检查电机动力电缆和编码器电缆的配线是否正确，电缆是否有破损。输入较长指令脉冲时发生电机偏差计数器溢出错误;对策：a.增益设置太大，重新手动调整增益或使用自动调整增益功能;b.延长加减速;c.负载过重，需要重新选定更大容量的电机或减轻负载。