

南通丹佛斯变频器出故障维修

产品名称	南通丹佛斯变频器出故障维修
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	222.00/台
规格参数	品牌:丹佛斯 型号:丹佛斯 产地:丹佛斯
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

产品详情

南通丹佛斯变频器出故障维修

CIMR-G7A40P4 CIMR-G7A40P7

CIMR-G7A41P5 CIMR-G7A42P2

安川变频器F7系列

CIMR-F7A40P4 CIMR-F7A40P7

CIMR-F7A41P5 CIMR-F7A42P2

CIMR-F7A43P7 CIMR-F7A45P5

安川变频器V7系列

CIMR-V7A40P4 CIMR-V7A40P7

CIMR-V7A41P5 CIMR-V7A42P2

安川变频器J7系列

CIMR-J7AA40P20 CIMR-J7AA40P40

CIMR-J7AA40P70 CIMR-J7AA41P50

CIMR-J7AA42P20

CIMR-J7AABOP10 CIMR-J7AABOP20

CIMR-V7A41P5

3、解决方案： 降低环境温度； 更换风扇。

参数故障:

1、故障代码：E00F（参数故障）

2、可能原因： 内部参数值超值；

3、解决方案： 按“STOP”键忽略； 按“SAVE”键查询超值参数代码；
按“PRG”键进入参数设置状态； 在参数设置状态下初始化参数

富凌公司是国内早生产变频器的厂家之一，

富凌变频器（图1）

历史早可以追溯到20世纪九十年代，生产的富凌变频被业界推评为中国品牌，同时是浙江省高新技术企业，国家315火炬计划项目实施企业。

变频器技术具有“工业维生素”之誉，是工业企业和日常生活工作中普遍需要的新技术，是替代进口，节约投资的大领域之一，是节约能源的高新技术。

变频器除了有卓越的调速性能之外，还有显著的节约电能和保护环境等重大作用，是企业技术改造和产品更新换代的理想调速装置，同时变频器节能技术的重要性日益得到了国家的重视。对工厂使用的风机、水泵、注塑机、空压机、中央空调、炼胶机等都有很好的节能效果。

富凌电气公司的变频器产品在青岛啤酒，青岛可口可乐，东方橡胶，上海东方泵业，凯泉泵业、连城水泵、天山多浪水泥、胜利油田、奥运场馆的环保设备等多个企业的重要项目上的节电15%—60%。

目前公司生产的产品已涵盖高、中、低压全系列的产品，低压系列常规产品小可以做到0.55Kw，大做到800KW；高压电压等级3HV，6HV，10HV，大可以做到40000KW。[1]

常见型号编辑

DZB500系列

该系列为磁通矢量变频器，有多种控制方式，

富凌变频器（图2）

HLPH01D543B

HLPH02D243B

HLPH03D743B

HLPH05D543B

HLPH07D543B

HLPH001143B

HLPH001543B

HLPH18D543B

HLPH002243B

HLPH003043B

HLPH003743B

HLPH004543B

HLPH005543B

HLPH007543B

HLPH009043B