

# 梅州厂房地基加固工程公司

产品名称	梅州厂房地基加固工程公司
公司名称	久顶建筑加固工程有限公司
价格	82.00/平方
规格参数	加固方法1:厂房地基加固工程 加固方法2:碳纤维加固 加固方法3:粘钢加固
公司地址	承接广东省海南省所有地区加固业务
联系电话	13434376001

## 产品详情

梅州厂房地基加固工程公司，本公司专注于建筑加固、检测鉴定、设计为核心业务，专门治理各种建筑物漏、裂、沉、斜、地基基础等疑难杂症，为客户提供专门性加固工程施工服务。公司成立以来，特聘加固设计工程师及结构工程师为常年顾问。在的实践中不断开拓进取，总结了一套的技术经验，在注重经济效益的同时，更注重社会效益，坚持“信誉，用户至上”的原则，以更加合理更加科学的方案，解决栓加固方面的各种疑难问题。

业务涵盖广东省：包括深圳厂房地基加固工程；阳江厂房地基加固工程；东莞厂房地基加固工程；云浮市厂房地基加固工程；广州厂房地基加固工程；江门厂房地基加固工程；湛江厂房地基加固工程；河源厂房地基加固工程；肇庆厂房地基加固工程；惠州厂房地基加固工程；汕尾厂房地基加固工程；佛山厂房地基加固工程；梅州厂房地基加固工程；中山厂房地基加固工程；揭阳厂房地基加固工程；茂名厂房地基加固工程；韶关厂房地基加固工程；潮州厂房地基加固工程；清远厂房地基加固工程；珠海厂房地基加固工程；汕头厂房地基加固工程等。

承接各地区房屋检测鉴定、加固设计、施工业务

板角裂缝由于板筋位置不当引起板角裂缝由于板筋位置不当引起。这里所说的板筋位置不当是指施工有误而致使板的负筋保护层过厚。这一现象在荷载等因素作用下会造成板的上部开裂(支座附近)，而不会是通缝。在处理板角裂缝的过程中，笔者所观察到的负筋位置(包括附加放射筋)都基本是正确的。所以说，板筋位置不当不是板角裂缝产生的主要原因。

桥梁节段拼接胶注意事项根据相关规范的规定，在使用桥梁节段拼接的胶的时候，应该注意以下几点施工时应保持拼接面干净平整，避免张拉局部应力集中造成混凝土破坏胶粘剂应涂抹均匀，覆盖整个匹配面，其厚度不应超过3mm，在进行拼装、临时预应力张拉、节段的固定等整个过程都应该在胶粘剂失去

和易性之前完成在正式拼接的时候，应拼缝溢胶且粘贴密实根据施工地区的温度变化合理选择使用的拼接胶

房屋抗震的检测过程：1、收集房屋的地质勘察报告、竣工图和工程验收文件等原始资料，必要时补充进行工程地质勘察。2、检查和记录房屋基础、承重结构和围护结构的损坏部位、范围和程度。3、调查分析房屋结构的特点、结构布置、构造等抗震措施，复核抗震承载力。4、房屋结构材料力学性能的检测项目，应根据结构承载力验算的需要确定。5、一般房屋应按《建筑抗震鉴定标准》GB50023-95，采用相应的逐级鉴定方法，进行综合抗震能力分析。6、对现有房屋整体抗震能力做出评定，对不符合抗震要求的房屋，按有关技术标准提出必要的抗震加固措施建议和抗震减灾对策。