

# 桔纹机械漆常见问题解决方法

产品名称	桔纹机械漆常见问题解决方法
公司名称	东莞市中海涂料有限公司
价格	18.00/桶
规格参数	品牌:珠海市中海涂料 型号:双组份快干漆,单组份自干 重量:4公斤
公司地址	东莞南城东城万江石碣镇石龙镇茶山镇石排镇企石镇横沥镇桥头镇谢岗镇东坑镇常平镇寮步镇大朗镇黄江镇清溪镇塘厦镇凤岗镇长安镇虎门镇厚街镇沙田镇道滘镇洪梅镇麻涌镇中堂镇高埗镇樟木头镇大岭山镇望牛墩镇(东莞市东城区温塘兆炫工业园)
联系电话	137-63216355 13763216355

## 产品详情

机械桔纹漆常见问题解决方法一、机械桔纹漆漆膜起皱 一些施工人员在使用珠海市机械桔纹漆进行平涂时,采取一次性厚涂方式,结果丰满度是极好,但漆膜表面出现起皱现象。产生问题的原因是厚涂的机械桔纹漆漆膜在高温下,漆膜表层迅速干燥成膜而厚厚的内层却干燥缓慢,

在干燥过程中水性机械桔纹漆的流动产生张力差,导致终成膜表面不平,即起皱。因此机械桔纹漆施工时,不要一次厚涂,特别不要以直接倾倒的方法,仍应采取薄涂,保证涂层均匀干燥成膜,达到漆膜平整效果。机械桔纹漆常见问题解决方法二、机械桔纹漆漆膜附着力差

夏季气温高,部分地区空气中湿度又大。一般的机械桔纹漆施工后,会发现涂层层间粘接不牢,产生附着不良现象,出现层与层之间相互剥离,甚至可以像撕皮一样整片撕下。造成漆膜层间附着力不良的直接原因是机械桔纹漆施工时,层间没有打磨所致。由于油漆工为赶时间,在下一道工序时,未经打磨,而是直接涂刷于上一道漆膜上,加上气温高,湿漆膜与干漆膜界面形成牢固层所需时间不足,使附着力受影响。

因此,要求机械桔纹漆施工人员在高温天气施工时,每层间要进行充分打磨,增进附着力,同时施工安排在早晚为宜,确保机械桔纹漆产品的内在质量得以体现。三、机械桔纹漆漆膜开裂 这个现象也是夏天机械桔纹漆施工中较为常见的。由于在机械桔纹漆施工的过程中,漆层涂膜太厚,导致表层干燥成膜速度快,而厚厚的内层却干燥缓慢,直接造成了桔纹底漆开裂等现象。同时,也要注意板材的

质量问题，建议选购稳定性好的板材。

机械桔纹漆漆层发白主要是施工环境湿度太大，施工过程中机械桔纹漆涂膜太厚等原因造成的。因为夏季气温高，部分地区空气湿度较大。机械桔纹漆漆层的表干时间随着气温的升高而加快，但是实干时间却较为缓慢；油漆工在施工过程中，可能忽略了机械桔纹漆实干时间，而在漆层表干之后，就立刻上另一道漆。导致底部漆层未完全实干。在下雨天或者湿度大的天气，容易产生机械桔纹漆漆层发白的现象。