

# 抱砖机厂家 吉林抱砖机 凌瑞机械

产品名称	抱砖机厂家 吉林抱砖机 凌瑞机械
公司名称	襄阳凌瑞机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区邓曼路6号
联系电话	15671266865 15671266865

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：襄阳凌瑞机械设备有限公司

欢迎您使用我公司液压抱砖机（夹砖机、装砖机、砖抱夹），使用前请务必阅读使用指南

一、先把抱砖机放在吊车下面工作位处，油箱加满液压油（以油位表4/5处为准），各黄油嘴加注润滑脂（每工作72小时/次）。

二、把抱砖机固定在吊车吊钩上，坚固牢靠，接通砖抱夹电源，调试电机逆时针运转为正确，操作吊车遥控，移动到工作位（夹砖处）。

三、操作抱砖机遥控开关：a、打开  
b、抱紧，连续数次把各油路中空气排出，使抱紧压力正常（8—12Mpa），检查各液压管是否漏油。

四、抱砖机工作正常后，抱夹开始工作，先抱紧然后吊车再移到所需位置，抱夹松开，卸砖，往复进行，平稳操作。

五、严禁抱砖机下站人，严禁带电工作，高温天气每工作2小时需电扇降温。

抱砖机在冬季的时候因为一些外在的因素和一些内在的因素等问题，吉林抱砖机，会造成打不着火

的原因。这其实有很大的原因，并不是的单一的问题造成的，如果是您在使用抱砖机的时候打不着火的话，您可以安装以下的方式进行处理。

### 抱砖机在冬季打不着火解决方式

1.电池出现问题，因为在冬季的时候天气的原因造成发动机发动问题，如果是电池馈电或者是电池老化都会造成打不着火的情况。直接的解决方式就是更换电瓶，这样整个冬季您就不用担心打不着火的情况了。

2.供油系统供问题，您需要检查一些油路是做一些清理。

3.打火时间过于提前或推后，您需要掌握正确的打火方式。

4.机器出现问题，机器出现问题需要及时的进行维修。

抱砖机试用期间遇到一些机械故障可以通过一些方式进行解决，我们建议使用厂家定期对抱砖机进行维护这样可以尽量的减少抱砖机的机械故障。

### 抱砖机故障解除方法

#### 1.驱动桥噪音大

润滑油不足，需要按规定要求增添润滑油；齿轮、轴承等零件过渡磨损或损坏，需要进行检查、修理或更换；调整不当、齿轮啮合间隙过大或轴承预紧不当，需要重新调整检查；差速器十字轴过渡松动，需要更换十字轴。

#### 2.变矩器油温高

导轮卡死或转动不灵活需要检查修理更换；工作油液不符合要求，需要更换新油；油位过低或者系统产生气泡，增加工作油排除气泡；系统中油管冷却器堵塞，需要清除系统中的污物；轴承、齿轮损坏需要进行更换；内漏严重，检查更换密封件。

#### 3.变速箱挂不上档位

挂档压力不够，调压阀压力过低，调整调压阀压力到规定值；油泵工作不正常，密封不好，修理油泵更换密封件；管路堵塞，滤油器滤芯堵塞，清洗并清除污物或者更换滤芯；油位过低，抱砖机价格，油量不足，需加足油；离合器密封圈损坏泄漏，更换密封件；操纵阀阀杆不到位，抱砖机厂家，调整到正确的位置。

#### 4.变速箱过热

油位过高或者过低，需要按规定调整油位；摩擦片烧着，更换摩擦片；轴承齿轮损坏需要更换。

#### 5.增压器动作不良

动力活塞工作不正常，拆检动力活塞，清洗密封毛毡或更换中心密封垫圈；真空泵效率降低，检查真空度检修真空泵；平阀或膜片漏气，叉车抱砖机，检查阀口和膜片，修理或更换。

## 6.发动机排气冒黑烟

超负荷工作；供油量过大或供油量不均匀；进排气管或空气滤清器堵塞需要清洗；喷油器积碳堵塞，偶件磨损不密封，检查喷油器喷油压力、雾化质量，必要时更换新件；供油提前角太小，部分燃油在排气过程中燃烧，需要重新调整供油提前角至规定值；气门间隙大，需重新调整；气门漏气，缸内压缩不良，研磨气门和气门座，检查气门弹簧；缸套严重磨损，更换；柴油质量不好或牌号不对，更换规定牌号柴油。

抱砖机厂家-吉林抱砖机-凌瑞机械由襄阳凌瑞机械设备有限公司提供。抱砖机厂家-吉林抱砖机-凌瑞机械是襄阳凌瑞机械设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：秦总。