

叉车配件起升油缸总成-杭叉油泵,杭叉钢圈,杭叉货叉-青岛瑞驰机电

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 叉车配件起升油缸总成- 杭叉油泵,杭叉钢圈,杭叉货叉-青岛瑞驰机电 |
| 公司名称 | 青岛瑞驰机电设备有限公司 |
| 价格 | 300.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:杭州叉车配件 型号:209800001090 供应商:青岛瑞驰机电设备有限公司 |
| 公司地址 | 青岛市市南区山东路22号1号楼10I |
| 联系电话 | 0532-86681008 15806580635 |

产品详情

转向系统常见故障检查与排除方法：

1、漏油

检查：转向油缸密封圈损坏或管路接着损坏。排除：更换

检查：轮毂轴承或支承轴承处密封圈损坏。排除：更换密封圈

2、转向操作费力

检查：分流阀压力过低。排除：调整压力

检查：油路中有空气。排除：排除空气

检查：转向器复位失灵，定位弹簧片断或弹性不足。排除：更换弹簧片

检查：转向缸内漏太大。排除：检查活塞密封

3、转向系统非正常噪声

检查：液压油位过低。排除：加注液压油检查：转向齿轴齿条损坏。排除：更换

检查：支承轴损坏。排除：更换检查：润滑不够。排除：加润滑油脂

检查：吸入管或滤油器堵塞。排除：清洗或更换

4、方向盘转不动

检查：油泵损坏或故障。排除：更换

检查：优先阀堵塞或损坏。排除：清洗或更换

检查：胶管或接头损坏或管道堵塞。排除：更换或清洗

5、左右驱动轮(前轮)转向角不匹配 检查：控制器参数不正确。排除：调整

空气呼吸过滤器 CPCD70-XRW28B 杭叉 206500110011

液压油箱滤油器 206400010001 杭叉 原厂件

起升油缸修理包 杭叉CPCD70

回油滤清器 CPCD60/70 206500010053 杭叉 原厂件

起升油缸总成 CPCD70-XRW28B 209800001090 杭叉

起升油缸总成 CPCD70-XRW28B 209800001091 杭叉

电源开关 CPCD50 杭叉

门架侧滚轮 杭叉 杭叉4.5吨

前轮钢圈CPCD70-XRW28B 杭叉

柴油滤清器 杭叉CPCD30-XRG72 件号为准1117050-G062/A

组合开关 CPCD60\CPCD70 207200020087 杭叉GR501-703000

侧移油缸总成 杭叉CPCD30-XRG72

杭叉CPCD70-XRW28B转向柱销压力轴承:杭叉配件号202200210011

杭叉CPCD70-XRW28B转向柱销轴承:杭叉配件号300140120013

杭叉CPCD70-XRW28B转向节止推垫:杭叉配件号205100140006

杭叉CPCD70-XRW28B转向轴油封:杭叉配件号300320040008

杭叉CPCD70-XRW28B转向油缸修理包:杭叉配件号X700-221000-000-KIT

杭叉CPCD70-XRW28B转向调整垫片:杭叉配件号202200080015

杭叉CPCD70-XRW28B转向柱销套:杭叉配件号202200060018

杭叉CPCD60\CPCD70拉杆装置：杭叉配件号202200110086

杭叉CPCD60\CPCD70拉杆销轴：杭叉配件号202200140017

杭叉CPCD70-XRW28B连接管：杭叉配件号206300081914/206300081944

杭叉全液压转向器：杭叉配件号202100210061

杭叉XRW28B俯仰缸护套：杭叉备件号204200020068

杭叉CPCD70-XRW28B转向节：杭叉备件号202200180180/202200180179