无锡钱桥四方变频器维修

产品名称	无锡钱桥四方变频器维修		
公司名称	无锡康思克电气有限公司		
价格	222.00/台		
规格参数	品牌:四方 型号:四方 产地:四方		
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号		
联系电话	0510-83220867 15961719232		

产品详情

无锡钱桥四方变频器维修

MPR5

MPS10

MPS20 (1006 - 2201 - 022 - 122)

(1006 - 2201 - 031 - 0024)

MPS30 (1006 - 2201 - 022 - 122)

(1006 - 2201 - 006 - 002)

MPS60(1006 - 2204 - 017 - 008)

MIV01-1-B3(1006 · 2211 · 023 · 2014)

MIV01-1-B1(1006 · 2211 · 043 · 012)

MIV0101-1-B5(1006 · 2215 · 024 30001)

MIV01-1-B5 (1006 - 224 - 040 - 060)

(1006 - 2224 - 026 - 026)

MIV0102-1-B5

MIV0103-1-B1(1006 · 2227 · 034 · 060

MIV0104A-1-B5(1006 - 2330 - 052 6025)

MIV0202-1-B5 (1006 · 2226 · 022 · 018)

故障分析与处理:

故障代码ER17表示电流检测故障,通用变频器电流检测一般采用电流传感器,通过检测变频器两相输出电流来实现变频器运行电流的检测、显示及保护功能。输出电流经电流传感器输出线性电压信号,经放大比较电路输送给CPU处理器,CPU处理器根据不同信号判断变频器是否处于过电流状态,如果输出电流超过保护值,则故障封锁保护电路动作,封锁IGBT脉冲信号,实现保护功能。

康沃变频器出现ER17故障的主要原因为电流传感器故障或电流检测放大比较电路异常,前者可通过更换传感器解决,后者大多为相关电流检测IC电路或IC芯片工作电源异常,可对电源电路进行检测,若电源电路正常,更换电流检测IC。

普通致力于维修、销售各种进口变频器和国产变频器、软启动器、直流调速器、UPS电源、PLC、伺服控制器等电力、电子设备。

武汉变频技术服务公司自成立以来,培养出一批年青化、知识化、普通化的维修队伍。长期服务于钢铁、电厂、造纸、橡胶、塑料、纺织、机床、煤矿、印刷、卷烟、供水、化工、电梯、电动汽车、电瓶汽车等行业,累积了丰富的经验,取得了的业绩,受到广大合作伙伴的高度赞扬和好评。

普通维修世界各种品牌变频器、软启动、直流调速、伺服控制器、UPS电源、PLC,编码器等工业自动化设备。具有先进的检测手段,实验仪器齐全,雄厚的技术力量,丰富的维修经验,可做芯片级维修,充足的备品备件,及时快捷的服务,快速交货为企业赢得时间提高生产产量为宗旨,达到企业满意是我们奋斗的目标。拥有理论与实践经验丰富的普通技术人员维修,品质保证,构成武汉变频技术服务公司独特风格。

武汉变频技术服务公司 普通维修变频器 普通维修PLC 软启动器 直流调速器 伺服控制器 等设备的普通公司! 电话: 02782890069

变频器以旧换新

您只需付原机器价格的50-80%费用,就可换一台同功率的新变频器

维修项目

普通维修变频器、直流调速器、软启动器、伺服控制器、PLC(可编程序控制器)、UPS电源、电

CP43B , VFD055CP43B , VFD075CP43B , VFD110CP43B , VFD150CP43B , VFD185CP43B , VFD220CP43A , VFD300CP43B , VFD370CP43B , VFD450CP43B , VFD550CP43B , VFD750CP43B , VFD900CP43B , VFD

1100CP43B, VFD1320CP43B, VFD1600CP43B, VFD1850CP43B, VFD2200CP43B

VFD007C21A, VFD015C21A, VFD022C21A, VFD007C43A, VFD015C43A, VFD022C43B, VFD037C43A, VFD055C43A, VFD075C43A, VFD110C43A, VFD150C43A, VFD185C43A, VFD220C43A, VFD300C43A, VFD370C43A, VFD450C43A, VFD550C43C, VFD750C43C

VFD007V43A, VFD015V43A, VFD022V43A, VFD037V43A, VFD055V43A, VFD075V43A, VFD110V43B, VFD150V43A, VFD185V43A, VFD220V43A, VFD300V43A, VFD370V43A, VFD450V43A, VFD550V43C, VFD750V43C,

VFD002E21A , VFD004E21A , VFD007E21A , VFD015E21A , VFD022E21A , FD037E43A , VFD055E43A , VFD075E43A ,

VFD110E43A, VFD40WL21A, VFD001L21A, VFD002L21A, VFD004L21A, VFD007L21A,

VFD002S21A-A , VFD004S21A-A , VFD007S21A-A , VFD015S21D , VFD022S21D , VFD004S43A , VFD007S43A , VFD015S43D , VFD022S43D ,

VFD004M21A-A, VFD007M21A-A, VFD015M21A-A, VFD022M21A, VFD007M43B-A, VFD037M43A, VFD055M43A, VFD075M43A

VFD007B21A, VFD015B21A, VFD022B21A, VFD007B43A, VFD015B43A, VFD022B43B, VFD037B43A, VFD055B43A, VFD075B43A, VFD110B43A, VFD150B43A, VFD185B43A, VFD220B43A, VFD300B43A, VFD370B43A, VFD450B43A, VFD550B43C, VFD750B43C

台达变频器是由中达电通股份有限公司研发、生产、销售的变频器品牌。主要用于三相异步交流电机,用于控制和调节电机速度。台达变频器主要由整流、滤波、逆变、制动单元、驱动单元、检测单元等微处理单元组成。通过改变电源的频率来达到改变电源电压的目的,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的。具有功能齐全、调速精度高、稳定性好及可应用范围广等特点。

变频器是台达自动化的开山之作,也是目前台达自动化销售额大的产品。 台达变频器

在竞争激烈的市场中,台达变频器始终保持着强劲的增长势头,在高端产品市场和经济型产品市场均斩获颇丰。在应用领域,继OEM市场取得不可撼动的市场地位之后,2008年,台达变频器又将目光投向了更广阔的领域——电梯、起重、空调、冶金、电力、石化以及节能减排项目,都是长袖善舞之所。在参与这些工程项目的过程中,台达变频器团队提供系统解决方案的能力也得以提升。同时,台达又不断推出高端产品,拓展在高端领域的应用,以实力取胜竞争日趋白热化的变频器市场。

台达变频器在中国生产的常用型号有如下几种:

CH2000H系列:起重专用高性能矢量型

CH2000系列:高性能矢量变频器

C200系列: 劲智型控制型变频器

CT2000系列:高防护型变频器

VFD-CP2000系列:无感测矢量控制型

VFD-C2000: 高阶磁束矢量控制型

种来说检修难度稍大。首先,检测保护电路本身是否有元件性能不良。正确检测前提下,对怀疑有问题的二极管、贴片电容采取替换法代换之(注意判断控制板上OUT信号检测电路是否正常,可用替换法)。第二,对比检测驱动电路驱动光耦供电是否正常,门极驱动电阻是否变值。第三,不加载测试驱动波形是否正常。后仔细判断,测试IGBT本身是否有问题。

2、电流检测故障(ITE)

此故障相对比较简单,一般都是电流检测电路发生故障导致。目前公司主要使用的电流检测电路有两种 形式:霍尔传感器检测和7840光耦隔离检测。

(1)霍尔传感器检测:对于使用霍尔传感器的电流检测电路上电跳ITE故障只需测试关键点电压即可判断出故障部位。

【霍尔好坏判断】在霍尔 ± 15V供电正常的情况下,霍尔的信号输出脚静态(不带载)电压应为零,如 异常则说明霍尔损坏。

【运放电路检测】目前公司所采用的运放IC型号为TL082,其内部包含两路独立运算放大器,1脚,7脚为输出脚,4脚,8脚为±15V供电脚,2,3,5,6脚为信号输入脚。正常情况下,TL082输出脚静态(不带载)电压为零。

(2)7840光耦隔离检测:7840光耦隔离检测后级同样使用TL082,检测方法同前。

【光耦7840的检测】7840光耦热冷端分别有一组5V供电,实际检修中发现热端的5V供电较容易出现故障导致跳ITE。该5V电源是由相应相的驱动电源通过78L05稳压后加到7840的1,4脚。其中7840的2,3脚为检测信号输入脚。5,8脚为冷端5V供电脚(跟控制板5V为同一电源)。6,7脚为信号输出脚,静态电压(不带载)为2.5V。若检测到5,6脚电压输出不平衡,一般都为热端5V供电异常或7840本身损坏。值得注意的是:7840热,冷端的5V供电非开关电源开关变压器同一

绕组提供,所以在检测电压时注意正确选择接地点。

下图为1240AV08驱动板U相电流检测电路。V,W相与之相同。

公司主修西门子,三菱,施耐德,贝加莱,ABB,台达等各大品牌PLC,触摸屏,变频器,直流调速,数控系统,伺服,工业电源,电路板等。我公司拥有雄厚的维修技术实力,汇聚电子维修行业精英,技术经验丰富。公司配备各种先进的检测设备,如西门子200、300、400系列及各系列屏、变频器的一整套检测设备,示波器、集成电路在线测试仪、负载试验装备等,技术资料齐全,大大提高维修效率和修复率。收费合理,为广大客户降低设备运用成本。

我公司已与多家企业签订工控设备长期维修协议,涵盖纺织、塑料、医疗、环保、冶金、造纸、钢铁、 化工、制药、炼油、石化、橡胶、能源发电等诸多行业。

我们的宗旨:服务为诚,信誉为重,质量为先,管理为本。我们具有高素质的管理团队和先进的服务理念,您的满意是我们的目标,您的信任和支持是我们宝贵的财富,愿与您建立良好的合作关系

变频器:富士、松下、安川、三菱、三恳、日立、东芝、台达、