

杭州180度模温机 油温机缺媒体报警

产品名称	杭州180度模温机 油温机缺媒体报警
公司名称	南京欧能机械有限公司
价格	23260.00/台
规格参数	品牌:南京欧能 型号:EUOT 产地:南京
公司地址	江苏省南京市江宁区秣陵街道苏源大道119-3号
联系电话	025-68226791 15380427875

产品详情

杭州180度模温机初次使用过程中，在对模温机管道和电缆线进行连接，注入了导热油后油泵开始运行，油温机的报警器就开始缺油报警。模温机缺媒体报警原因有哪些呢？

180度模温机缺油报警原因1：油温机油箱有导热油，油温机还会发生报警，出现这种现象的可能性一般都不大，若果真正的出现了此情况先检查一下油温机的液位开关浮球没有接反，假如不是液位浮球的问题绝大因数是浮球碰到了液位管壁了，解决办法很简单，只需要拧半圈液位开关的就可以解决。

油温机缺油报警原因2：油温机油箱在加满导热油后开始运行循环泵一段时间，油温机开始发生报警，这个原因是油温机液位浮球检测不到了低的液位，液位浮球断开信号所以会发生缺油报警，解决办法就是再加入导热油。

以上是欧能机械简单介绍了180度模温机缺油报警的2点原因和解决的办法，更多了解也欢迎来到欧能机械参观。