

斗山合力叉车/台励福杭叉叉车/仪表盘总成/水温燃油组合表

产品名称	斗山合力叉车/台励福杭叉叉车/仪表盘总成/水温燃油组合表
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

斗山合力叉车/台励福杭叉叉车/仪表盘总成/水温燃油组合表

叉车电控是用来控制车辆：启动、行走、转向、制动、货叉升降等等。由关发送指令给电控，电机来完成一切需要的工作循环，电控也可称为车辆的CPU。叉车超级指令控制系统（S.C.C系统），微机控制叉车工作；主回路采用晶体管控制，比普通电瓶叉车的SCR控制（可控硅控制）更先进，工作可靠，寿命长。同时有效的控制电器系统的温升、操作平稳、噪音低。供应的电控品牌有：美国GE、意大利ZAPI（萨牌）、美国CURTIS（柯蒂斯）、赛维康电控SEVCON，松正，瑞典inmotion控制器等。

电动叉车控制器是通过集成电路的主动工作来控制电机按照设定的方向,速度,角度,响应时间进行工作。使得电机应用范围更为广泛,输出效率更高,噪音更小等优点。但是直流电机控制器也会遇到故障。导致直流电机控制器失效的原因一般有这几方面: 1、功率器件的损坏：一般有以下几种可能,电机损坏引起的,功率器本身的质量差或选用等级不够引起的,器件安装或振动松动引起的,电机过载引起的,功率器件驱动电路损坏或参数设计不台理引起的。

2、内部供电电源损坏:直流电机控制器内部电源的损坏,-般有以下几种可能,内部电路短路,外围控制部件短路,外部弓线短路。