

广东led振动盘生产厂家免费咨询 深圳市艾克斯

产品名称	广东led振动盘生产厂家免费咨询 深圳市艾克斯
公司名称	深圳市艾克斯自动化技术开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道平新北路佳业路南1号
联系电话	15818715458 15818715458

产品详情

深圳艾克斯自动化科技开发有限公司可定做：振动盘、非标振动盘、精密振动盘、振动盘送料机、各种精密组件等。多年行业经验，。

在振动盘的设计和使用过程中，有效地解决了生产中的进料问题，led振动盘生产厂家，有效地设计了自动分选进料结构，有效地提高了振动盘的效率，有效地减少了人员，为企业的生产提供了效率。

同时，有效地降低了生产成本，这种生产设计逐步实现了机械设备的自动化和智能化发展，能够满足生产和使用过程中不同工件的进料使用，从而更好地应用于不同的生产领域。

深圳艾克斯自动化科技开发有限公司可定做：振动盘、非标振动盘、精密振动盘、振动盘送料机、各种精密组件等。多年行业经验，。

振动盘供料使用有一段时间，突然振动变大或变小，振动盘供料速度跟不上机台速度。

- 1.有效直接的解决办法，打电话找供应商做售后服务。
- 2.如果是急于生产，调试机台或是保修期已过，也可以试试自己动手解决。
- 3.首先看看振动盘是否有松动过，试着将盘面中间固定螺丝拧紧，将振动盘旋转几个方向测试一下，看哪个方向状态较佳，测试一下是否能达到工作状态
- 4.拆开底座外罩，检查是否有弹片断裂，注很多弹片断裂痕迹非常细小，很难从肉眼观察的到，如果有断裂，应更换弹片。
- 5.检查螺丝是否有松动.断裂的，长时间振动有可能会導致螺丝松动或是断裂的现象。

6.调整控制器，调频的才可以，调整频率，一般频率根据底盘大小有2种频率都可以使振动盘达到正常工作状态，一种高频，一种低频，底盘 300以上的，一般频率只用一种，底盘 300以下的，可以将频率调高，使振动盘振幅变小，工件在轨道上更稳。

7.工件在振动盘内使用时间过长，将振动盘内不锈钢表面磨光，导致工件摩擦力变小，工件无法顺着轨道上升，出现供料跟不上。解决办法，表面喷砂，或是喷涂PU胶。

8.还有一种现象，振动盘有时正常，有时就不正常，有可能与静电有关，天气潮湿时，静电相对会变小，天气干燥时，静电相对变大，通常比较小或是含有尼龙材质的塑胶件会遇到静电问题。解决办法，加装除静电装置。

深圳艾克斯自动化科技开发有限公司可定做：振动盘、非标振动盘、精密振动盘、振动盘送料机、各种精密组件等。多年行业经验，。

振动盘控制器怎么调试？

一、调试流程

1.布线安装举办后，依据务必，调治外界全波 / 半波操纵切换开关，使驱动器输开工作中在全波或半波技巧，并将震幅操纵旋钮调治到较小的部位，标尺0周边。

2.振动盘通用型控制器多见于对的振动频率和稳定规定不太高的振动盘。

2.键入为单订互换电的三芯电源插头，接地装配端势必要确保崇高接地装配。输出插口为 16的3芯航空插座，电源插座的1脚和3脚接电磁线圈的键入导线，2脚接振动盘外壳。

广东led振动盘生产厂家免费咨询-深圳市艾克斯由深圳市艾克斯自动化技术开发有限公司提供。深圳市艾克斯自动化技术开发有限公司为客户提供“深圳振动盘,深圳精密振动盘,深圳螺丝振动盘”等业务，公司拥有“艾克斯”等品牌，专注于电子、电工产品制造设备等行业。，在深圳市龙岗区平湖街道平新北路佳业路南1号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：廖经理。同时本公司还是从事江门振动盘，惠州振动盘，深圳振动盘的厂家，欢迎来电咨询。