

常熟森兰变频器出故障维修

产品名称	常熟森兰变频器出故障维修
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	222.00/台
规格参数	品牌:森兰 型号:森兰 产地:森兰
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

产品详情

常熟森兰变频器出故障维修

康思克能士变频器维修普通专注：

努力打造能士变频器维修服务品牌,强化员工品牌服务意识... 使一次性客户变长期为客户.

事在人为:变频器问题变化很多相信没有解决不了的问题
康思克能士变频器维修中心的员工不仅要能解决未知问题而且要及时解决从没有碰到的问题

态度决定一切，沟通解决一切
不论问题能否及时解决。中或公司为*一要务我们将采用互动的方式，为客户提供较大程度的帮助和支援

必备工具和维修器具不离身员工随身携带

【服务承诺】把工作进行到底，确保做终身朋友。

【经营理念】抓质量、求发展、诚信是生存的基石。

【服务标准】让客户满意是我们终的目的。

TD3300-4T0055G 5.5KW TD3300-4T0075G 7.5KW TD3300-4T0110G 11KW TD3300-4T0150G 15KW
TD3300-4T0185G 18.5KW TD3300-4T0220G 22KW TD3300-4T0300G 30KW TD3300-4T0370G 37KW
TD3300-4T0450G 45KW TD3300-4T0550G 55KW TD3300-4T0750G 75KW

EV800系列经济型小功率爱默生变频器

EV800-2S0002G 单相220VAC 0.2KW EV800-2S0004G 单相220VAC 0.4KW EV800-2S0005G 单相220VAC
0.55KW EV800-2S0007G 单相220VAC 0.75KW EV800-2D0011G 三相220VAC 1.1KW EV800-2D0015G
三相220VAC 1.5KW EV800-2D0022G 三相220VAC 2.2KW EV800-4T0004G 三相380VAC 0.4KW
EV800-4T0007G 三相380VAC 0.75KW EV800-4T0015G 三相380VAC 1.5KW EV800-4T0022G 三相380VAC
2.2KW EV800-4T0037G 三相380VAC 3.7KW

Any drive配件：TD1000 EV800 EV1000 EV2000 EV3000

整流单元：EV-TU-4T2200 远程操作盒：EVO-RC03 制动单元：TDB-4C01-0150 TDB-4C01-0300
TDB-4C01-0550 制动电阻：TDB-R01-0015-0400 TDB-R01-0030-0200 TDB-R01-0050-0100
Profibus适配器：TDS-PA01 操作面板：TDP-LCD02 TDP-LCD03 TDP-LED02 TDP-LED03 EVS-PRBB01 EVS-
DEA01 F1472SZ1 F1A452GZ1 F34M2EZ1 F3A4B2EZ1 FRC21W1 FRC21W2 TDC-CB0030A TDC-CB0030 TDC-
CB0015A TDC-CB00

整流单元：EV-TU-4T2200 远程操作盒：EVO-RC03 制动单元：TDB-4C01-0150 TDB-4C01-0300
TDB-4C01-0550 制动电阻：TDB-R01-0015-0400 TDB-R01-0030-0200 TDB-R01-0050-0100
Profibus适配器：TDS-PA01 操作面板：TDP-LCD02 TDP-LCD03 TDP-LED02 TDP-LED03 EVS-PRBB01 EVS-
DEA01 F1472SZ1 F1A452GZ1 F34M2EZ1 F3A4B2EZ1 FRC21W1 FRC21W2 TDC-CB0030A TDC-CB0030 TDC-
CB0015A TDC-CB0015

TD3200、EV3200系列电梯门机专用变频器

TD3200、EV3200门机专用变频器，适用于电梯门、各种自动门和其它需要往复运行控制的场合。
TD3200支持异步电机。EV3200支持同步异步电机。采用超薄设计，安装更为方便。

海利普HLP-P系列变频器维修 海利普HLP-NV系列变频器维修

海利普HLP-SP系列变频器维修 海利普HLP-F系列变频器维修

海利普HLP-J系列变频器维修 海利普HLP-H系列变频器维修

海利普HLP-M系列变频器维修 海利普HLP-SL系列变频器维修

海利普变频器HLP-A常见故障代码：E.OC.A加速中过流、E.OC.n
恒速中过流、E.OC.d减速中过流、E.OC.S停车中过流、E.GF
对地短路、E.OU.S停车中过压、E.OU.a加速中过压、E.OU.n恒速中过压、E.ou.d减速中过压、E.LU 欠压

深圳海利普变频器维修HLP-A系列

HLPA00D423B、HLPA0D7523B、HLPA01D523B、HLPA02D223B

HLPA0D7543B、HLPA01D543B、HLPA02D243B、HLPA03D743B

HLPA05D543B、HLPA07D543B、HLPA001143B、HLPA001543B

HLPA18D543B、HLPA002243B、HLPA003043B、HLPA003743B

HLPA004543B、HLPA005543B、HLPA007543B、HLPA009043B

HLPA011043B、HLPA013243B、HLPA016043B、HLPA020043B

HLPA022043B、HLPA025043B、HLPA028043B、HLPA031543B