

常州科比变频器出故障维修

产品名称	常州科比变频器出故障维修
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	222.00/台
规格参数	品牌:科比 型号:科比 产地:科比
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

产品详情

客户送修（快递） 专人受理 登记核对 免费检测 核算报价 客户同意 工程师维修
维修后负责检测 返回客户 售后回访

2、送修注意事项：

送修前，请将故障机的参数设置以及接线图详细记录下来，便于维修后的正确安装，节省调试时间。

送修时，请将故障现象以及与故障发生时相关的情况，用文字描述清楚，随机寄至我司，便于维修人员及时诊断和定位故障。

、客户如通过快递公司将故障机发至我司，寄送前请使用外包装和填充物，并妥善包装，否则可能会造成外壳和线路板的损坏，我司概不负责。

、将待修机寄送我司前，请详细注明您的联系方式，包括您的地址，电话，联系人等，便于及时与您联系沟通。

、如能修好，我们将检测结果和维修报价通过电话和传真的方式反馈给您，得到您的同意后立即由维修工程师进行维修。

、汇款后请将汇款底单以及详细的联系方式，地址等及时传真至我司，收到传真后我们会及时将修复机返回给您。

3、保修范围：

优利康变频器维修中心对所有维修产品自发货之日起保修三个月，如保修期内出现相同故障免费保修；人为故障及非正常情况损坏除外：如电源接入错误、环境过差（过多粉尘、过潮湿、室内温度过高）油污或水进入机器等；如保修期内出现其他故障双方协商解决。

目前维修中心已与多家大型企业签定了长期合作维修协议，我们以严谨认真的工作态度，尽善尽美的服务，真诚期待与您的合作。

优利康变频器维修型号：

YD10P2-T2S、YD10P4-T2S、YD10P7-T2S、YD11P5-T2S、YD12P2-T2S、YD10P4-T2、YD10P7-T2、YD11P5-T2、YD12P2-T2、YD13P7-T2、YD15P5-T2、YD17P5-T2、YD1011-T2、YD1015-T2、YD10P7-T4、YD11P5-T4、YD12P2-T4、YD13P7-T4、YD15P5-T4、YD17P5-T4、YD1011-T4、YD1015-T4

YD23P7-T4、YD25P5-T4、YD27P5-T4、YD2011-T4、YD2015-T4、YD2018-T4、YD2022-T4、YD2030-T4、YD2037-T4、YD2045-T4、YD2055-T4、YD2075-T4、YD2093-T4、YD2110-T4、YD2132-T4、YD2160-T4、YD2185-T4、YD2200-T4、YD2220-T4、YD2250-T4、YD2280-T4、YD2315-T4、YD2355-T4、YD2400-T4

易能变频器维修，易能变频器维修公司

一.易能变频器维修品牌！

二.12年专注易能变频器维修服务！

三.普通的技术团队！

四.跨地区快速上门服务能力！

五.规模大！连锁经营, 标准化收费！

六.即到即修！交货讯速！！

易能变频器