

山东良机机械设备有限公司，良机冷却塔生产厂商，良机冷却塔咨询

产品名称	山东良机机械设备有限公司，良机冷却塔生产厂商，良机冷却塔咨询
公司名称	山东良机机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:良机冷却塔 规格:50-1000 类型:开式，闭式
公司地址	济南市市中区党家镇罗而庄18号
联系电话	1316-5135512 13165135512

产品详情

冷却塔的故障原因及应对方法

故障

水滴过量飞溅

原因

1散水管回转过快；

2散水槽水位过高溢出；

3散热片阻塞；

4挡水板失效；

5循环水量过多；

对策

1调整散水管角度；

2更改散水孔孔径数量；

3清除散热片阻塞之处；

4重新更换挡水板；

5减小循环水量；

“3·21”东航MU5735航空器飞行事故发生后，民航局全力以赴开展相关工作，并于3月22日下发通知，要求在前期行业安全督导工作的基础上，立即开展为期2周的行业安全大检查，旨在进一步强化底线思维，加强民用航空领域安全隐患排查，确保航空运行安全，确保人民生命安全。

此次大检查的范围包括各地区空管局、各运输（通用）航空公司、各服务保障公司、各机场公司、各飞行训练机构。检查工作重点将围绕安全思想认识、队伍建设、规章标准执行、安全管理链条、安全保障能力、安全责任落实等“六查”开展。