

不进系统维修 10年经验MP377进读条来回闪

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 不进系统维修 10年经验MP377进读条来回闪 |
| 公司名称 | 上海一擎电气有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址） |
| 联系电话 | 15001963708 |

产品详情

西门子MP377触摸屏进不了系统（百分之九十修复）故障处理：西门子MP377程序加载不过去，卡死不动-首先排除软件原因，可以使

用软件进行恢复出厂设置的操作。如果不能进行恢复出厂设置或者恢复出厂设置后还是同样的现象。那就是硬件问题。只能送修

恒税电气故障维修一例：这台机器是用在可口可乐公司水处理设备上的，触摸屏用了三年还非常新，一点灰尘也没有，可见工作环境很

好。供上24V电源后开机没有任何反应，检查电路供电没有错误，监测电压也没有下降，说明人机界面内部没有短路。开盖后测量电压

有进入主电源电路，但是没有变成12V和5V输出，所以开机后屏没有任何反应。将电路板翻过来测量时发现，有显示水痕腐蚀，电路线

路都开路了。修补后试机正常。MP377程序加载不过去、卡死的原因两种：软件或者硬件。

西门子MP377屏故障维修范围：无显示、通电重启、通电无反应、通电不启动、进不了系统、进不了程序、自检通不过、上电黑屏、

暗屏、开机白屏、运行花屏、屏幕显示显示线条、蓝屏、系统丢失、程序丢失、不通电、触摸失灵、触摸偏移、触摸屏不灵敏、按键不

灵敏、按键坏、触摸板坏、液晶屏损坏、屏幕撞坏，液晶屏破碎、电源坏、主板坏、主板不工作、不亮、主板高压故障、显示不完全、

主板显存故障、故障、显示花纹、反应慢、触摸无反应、通讯不上、通讯异常、不能通讯、显示模糊、碎屏、电源板坏、液晶屏故障、

不能正常开机、开不了机、报错、报警、提示错误、显示反了等等故障维修。

西门子MP377触摸屏无法启动|触摸屏启动不了维修上海一擎电气有限公司是一家维修服务保养改造大修销售定制为一体的自动化技术服务公

司。目前拥有多套维修测试平台，西门子MP377触摸屏无法启动|触摸屏启动不了维修完善的维修流程和管理体制，一支电子维修经验丰富，行业*的工程师队伍，多元化的配件库存，*的测试仪器结合多变的维修方法，多年来为各行各业解决了设备出现故障难修复，进度慢，耽误生产的难题。我们的服务具有反应快速，周期短，修复率高，收费合理的特点。为企业修复了大量的工业自动化传动控制设备及集成电路板，为各类客户提供*的抢修服务！西门子6SN1123伺服驱动器维修凌科自动化科技有限公司能够提供的

维修范围以及西门子伺服电机常见故障现象如下：二，开机后主机指示灯正常，但是显示器显示无信号输入或者是显示器黑屏；二，按下开关键，主机无任何反应指示灯不亮，而且也听不到主机启动的声音。新建一个文件，PMC类型要和你的实际类型一致，然后再进入"文件"--"导入" (import),选择"Memorycardfile"再选择需要导入的文件名

(传下来的梯形图)，确定，就可以了。3，还是老问题(FANUC-0i)专家同志:你好我按您的方法去操作了.在A轴显示正常的那台台中精机上用手动操作A轴,超过360度时,会报

警A超程,而在A轴显示不正常的台中精机上手动操作时。一擎自动化好。变频器整流桥二次损坏在接修一台LGSV030IH-4变频器时，检查时发现整流桥损坏，无其它不良之处，更换后，带负载运行良好。不到一个月，客户再次拿来。检查时发现整流桥再次损坏，此时怀疑变频器某处绝缘不好，单独检查电容，正常。单独检查逆变模块，无不良，检。伺服电机在生活中应用广泛，对于这种高精度的机械平时都需要格外的注意