

辛汉克犁式卸料器生产商 辛汉克 南京新鸿洋科技公司

产品名称	辛汉克犁式卸料器生产商 辛汉克 南京新鸿洋科技公司
公司名称	南京新鸿洋科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江北新区星火路9号软件大厦B座3层302室
联系电话	13851524671 13851524671

产品详情

南京新鸿洋科技有限公司位于中国四大古都、首批国家历史文化名城，重要的科研教育基地和综合交通枢纽，地处长江下游、中国东部沿海经济带与长江经济带交汇的重要节点城市南京。

犁头增加的索紧装置为机械拉紧式，可调节犁刀的高低，可调节犁刀的高低，以i佳面贴进胶带，辛汉克犁式卸料器生产厂家，工作时犁刀不会因煤的冲击力而抬起或抖动，避免了胶带被撕裂、磨损及漏煤现象。

电液动犁式卸料器的资i深厂家，公司生产的电液动犁式卸料器广泛应用于化工，辛汉克，矿山，冶金，电力，钢厂等领域。公司产品严格执行ISO9001-2000质量管理体系认证标准，确保了产品的质量。本公司研发生产的电液动犁式卸料器：增加了可变槽角、副犁刀等，并改用电液推杆做动力源，克服了老式卸料器犁料不尽、刮胶带以及过载能力差，常烧毁电机，顶弯丝杠，机械易损坏等缺点。

造成输送带边划伤的原因1、输送带边和犁刀接触处受力i大，辛汉克犁式卸料器价格，若长时间摩擦会造成胶带边部橡胶老化脱落，胶带和犁刀长期磨损会将接触处磨出V形豁口。2、输送带边下方和过渡托板之间的缝隙在卸煤的过程中容易将煤块或矸石等异物带入，经过犁刀下方时，由于受力急剧增大，辛汉克犁式卸料器生产商，容易撕裂损伤。3、犁煤器的过渡托板位置偏高，犁煤器落下时，相当于犁刀和托板将胶带边夹住，极易造成胶带边撕裂损伤。4、带式输送机输送胶带严重跑偏，造成带边和犁煤器连杆机构刮蹭磨损。

辛汉克犁式卸料器生产商-辛汉克-

南京新鸿洋科技公司(查看)由南京新鸿洋科技有限公司提供。南京新鸿洋科技有限公司是江苏南京,化工设备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在新鸿

洋科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创新鸿洋科技更加美好的未来。