

以色列Kapro嘉宝牌激光测距仪

产品名称	以色列Kapro嘉宝牌激光测距仪
公司名称	温岭市太平荣升五金工具店
价格	780.00/件
规格参数	型号:386 规格:0.5M-50M 品牌:以色列Kapro (嘉宝)
公司地址	中国 温岭市 太平街道万泉西路综合五金市场12号
联系电话	86 0576 86060515 13758695341

产品详情

型号	386	规格	0.5M-50M
品牌	以色列Kapro (嘉宝)	名称	激光测距仪
适用范围	水平测量, 距离测量, 面积测量, 体积测量等, 建筑装饰		

kapro 386激光测距仪 使用手册 感谢您购买kapro激光测距仪, 你现在拥有了我们高质量工具中最具有创新性的一款, 这个工具包含了新的激光科技, 使专业使用者和diy业余使用者, 能很快地完成精确测量的任务。请把使用手册放在一个安全的地方, 以备将来参考。目录: 产品特征标准配置安全指示电池安装概述技术说明激活距离测量快速测量动态(连续)测量面积测量体积测量间接测量测量参照点三角架测量单位数据存储背灯和激光点转换蜂鸣器开关维护质保

产品特征: 最远的测程可达165英尺(50米)可以用动态(连续)测量功能来测量到目标的最短距离。可以测量面积和体积。可运用勾股定理进行间接测量。有三个参照点可以选择。高级记忆功能。防震橡胶壳体。可配备三脚架(1/4" 螺纹)精确度0.002英寸/165英尺(2mm/50m)。

注意: 不要去掉和涂污产品上的警示标签。

标准配置: 手袋腕带9v电池

安全指示

注意: 本产品使用2级激光, 激光辐射具有危险性。建议使用防护眼镜。请不要直视激光光束, 也不要把手激光光束照到其他人的眼睛里, 以免眼睛受伤。放置激光水平仪的时候要特别注意, 避免任何人直视。不要在儿童周围操作激光测距仪, 或者让儿童操作激光测距仪。请勿使用显微镜和望远镜等光学放大设备观察激光光束, 以免加深眼部伤害程度。不要拆开本设备。谨防摔落。请勿使用溶剂清洗激光测距仪

。请勿在华氏32度（摄氏0度）以下或者华氏104度（摄氏40度）以上的环境里使用。请勿在华氏14度（摄氏-10度）或者华氏140度（摄氏60度）以上环境里储存。请勿在潮湿的环境里使用。请不要在诸如易燃液体，汽油，飞尘等易燃易爆环境里使用。不使用时请关闭电源，取出电池，在干燥环境里储存。

电池安装：386激光测距仪使用9v电池。显示器上的光标显示电池的剩余电量。电量光标如果持续显示，表示剩余一百个电量单位。如果光标闪烁，表示电量低。电池放置在测距仪后部，在需要时打开电池盖更换电池。

概要：a.快速测量功能b.水准泡c.蜂鸣器d.三角架接口e.电池仓盖f.腕带挂钩g.lcd显示屏h.测量键i.面积，体积，间接测量切换键j.加号键k.测量单位l.背光灯/激光点转换开关m.长度和动态测量键n.检索/更新储存/蜂鸣器切换开关o.减号键p.电源开关/清除q.测量参照点

1.小显示屏2.等号3.测量功能面积体积间接4.测量模式常规体积间接5.主屏6.电量指示光标7.次屏测量单位8.激光指示光标9.测量参照点10.测量单位

技术说明：量程：0.5m-50m分辨率：0.001m精度：2mm/50m测量速度：0.5秒激光：2级，650nm，1mw电池：9v电池寿命：5000次尺寸：104.7mm*61mm*32mm操作温度：摄氏0度-摄氏40度储存温度：摄氏-10度-摄氏60度自动关机：激光：30秒自动关机：单位：180秒重量：142g（带电池）光束尺寸：25mm@30m

激活：安装电池按电源开关显示屏将显示电量光标两秒钟。两秒后主显示屏将显示。如果记忆数据非空，次屏将显示最后输入的数值。

测距：按测距键打开激光光束。瞄准目标，再次按测距键测量。被测距离将显示在主屏上。改变显示单位，按单位切换键（u）。

快速测量：使用快速测量功能键来迅速和方便地测量两个物体之间的距离。

动态（连续）测量：按动态连续测量键，从常规测量转换到动态测量。在动态测量模式下，动态连续测量的光标将闪烁，激光光束将自动打开。对准目标按测量键。最低数值将被记录在显示屏上。要停止动态测量，按动态连续测量键或者是测量键。刷新最低数值的储存数据请按等号键。换回正常模式按动态测量键。

面积测量：按面积体积测量键一次，来激活面积测量。按测量键激活激光光束。按照主屏幕指示测量宽度和长度。面积测量数据将显示在次屏上。按等号键，更新记忆结果。切换所显示的测量单位按单位切换键（u）。

体积测量：按面积体积测量键两次，激活体积测量。按测量键激活激光光束。按照主屏幕指示测量宽度，长度和高度。体积测量数据将显示在次屏上。按等于号键，更新记忆结果。切换所显示的测量单位按单位切换键（u）。

备用显示屏 面积测量显示屏 体积测量显示屏 体积测量指示

间接测量：按面积体积间接测量键三次，激光间接测量。本产品运用勾股定理（ $a^2+b^2=c^2$ ）来间接测量高度。按测量键激活激光光束。按主屏指示测量a的长度和c的长度。高度测量（b）将显示在次屏上。按等号键更新数据储存结果。切换所显示的测量单位，按单位切换键(u)。

备用显示屏 面积测量显示屏 体积测量显示屏 间接测量显示屏 间接测量指示。

测量参照点：系统默认尾部为参照点。本产品有三个参照点：尾部，中部（三角架固定螺丝口处），前部。切换参照点按参照点切换键。每按键一次，参照点按照下列顺序切换：前部 - 中部 - 尾部。

参照点指示灯：三角架安装：本产品可以稳固的安装在三脚架上。1/4” 螺纹在本设备背部。三脚架螺纹连接处。

测量单位：变换测量单位按测量单位切换键。（u）

测量单位指示灯：米 英尺 尺长度 m ft 尺面积 m² ft² 坪/尺² 体积 m³ ft³ m³

数据储存：数据储存功能可以加，减，恢复和清除数据。数据储存结果显示在次屏上。

注意：在加减数据的时候请使用同样的测量单位。

加入储存数据：按加号键把测量结果加到储存数值上。加号光标将闪烁两次来确认加法操作。结果将显示在次屏上。

测量数据减法：按减号键，从储存数据减去测量结果。减号光标将闪烁两次来确认减法操作。结果将显示在次屏上。

恢复和清除数据：按等号键来恢复记忆。按电源开关键一次来清除数据。

背灯和激光切换开关：按背灯和激光切换开关来激活和关闭背灯。按住背灯和激光切换开关两秒钟，激活激光光束，激活后激光光标将连续显示。

蜂鸣器开关：按住等号键两秒钟关闭蜂鸣器功能，成功关闭后将发出蜂音。欲从关闭模式激活蜂鸣器，请按住加号键两秒，直到蜂音响。

维护：清洁激光镜头孔和测距仪壳体，只能用清洁软布，不可使用溶剂。如果曾经暴露在潮湿环境中，储存前吹干。长期不使用请把电池取出。

质保：本产品质保两年，质保范围包括制造工艺和材料的缺陷。不包括因非正确使用，改装和修理而导致的产品缺陷。请把质保登录www.kapro.com。或者把本品所附带的质保卡寄回。

kapro industries ltd. kapro tools inskadarim 20117, israel 195 enterprise drivetel: +972.4.698.6204 lake mills, wi 53551, usafax: +972.4.698.7228 tel: 1.800.4 levelse-mail: quality@kapro.com website: www.kapro.com

如所购买的本激光产品出现问题请退回购买处，并附上购买证明。

产品型号：386产品系列标签贴于电池盖板处。