

# 牛舍风机羊舍风机

产品名称	牛舍风机羊舍风机
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	550.00/台
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

## 产品详情

牛舍风机在使用的过程中难免会出现一些小的故障，这就需要我们要进行拆除，但是若拆除不当，就可能会导致设备无法正常使用，因此我们要学会以下正确拆除的方法：1、风机主要部件结构，从牛舍风机机组上卸掉附件，包括过滤器、皮带轮或联轴器，同时排放齿轮箱中的润滑油。

2、拆除齿轮油箱及调整螺钉，松掉齿轮锁紧螺母，卸下齿轮，在齿轮啮合部位两侧划线标记，以方便回装。

3、拆除机壳两侧侧板上的定位销，卸掉驱动的轴承锁紧螺母，从驱动端将叶轮与油箱侧的侧板一起打出。4、分离叶轮与油箱侧的侧板。

5、利用工具将两侧侧板里的轴承及油封取出，避免损坏侧板上轴承箱体内部表面。

控制牛舍风机开关的装置须具有回路保护功能。如果条件允许，牛舍风机的开关应接入柜内。电路中尽量具有漏电保护、缺相保护和电流过载保护功能。对于有相关知识的电工来说，将电源分配给负压风机是比较好的。配电完成后，用钢笔和万用表检查和测试电路，保障电路正常，然后才能接通使用。

只有合理设置进风口，密封内门窗和漏风口，牛舍风机才能形成所需的负压。棚外新风通过漏风口进入棚内，减少了通过设计进风口进入棚内的风量，扰乱了气流组织。因此，牛棚要注意漏风。

众所周知，良好的环境控制是健康育种的前提。牛舍风机是环境控制系统中的主要设备。近日，有网友在后台留言咨询如何用好风机的相关问题。以下是对这一问题的简要介绍。

如果油量不足，可采取以下措施：

1.胶接滤芯后，更换滤芯。2.输油管道如有不规则现象，应将空气抽出。3.如果冷油器脏了，会减小冷却效果，造成冷却油不足，并及时清洗。4.使用油环式轴承时，应使用套筒表检查油位，观察泥浆套筒环是否正常工作。5.在滚动轴承中，由于润滑脂不足或加注过量而导致过热。补充润滑脂时，建议擦掉原润滑脂，换上新润滑脂。适宜占用轴承箱空间近26%。