

# 河道橡胶坝维修 保山橡胶坝拆除及安装施工 2022新闻

产品名称	河道橡胶坝维修 保山橡胶坝拆除及安装施工 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 施工人数:30-50人 施工范围:全国
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

河道橡胶坝维修 保山橡胶坝拆除及安装施工 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

橡胶坝运行过程中存在的管理与维护问题 泥沙冲击及杂物对橡胶坝运行管理带来不便：橡胶坝一旦建成使用年限一般不会低于二十年，由于长期置于流水中，当洪水季节时水流挟沙量会陡然增加，此时通常会采用塌坝运行，但是沙石还是回经过坝袋对其造成磨损、侵蚀。另外，受到洪水影响这些沙石很可能被带入带上游坝袋锚固槽中。除了沙石之外，供水中还可能会带有一些大树枝、杂物，甚至可能直接将橡胶坝划破。由于泥沙、杂物的存在，也不利于橡胶坝的检查与观测工作开展。

### 坝袋修理

- 1、坝袋被刺伤、刮破或磨损；
- 2、外覆盖胶层脱落、粉化、龟裂和被生物蛀蚀；
- 3、纤维织物老化、咏久变形、腐烂、穿破；
- 4、坝袋与基础接触部位的混凝土底板表面出现麻坑、尖角及进入砂石等杂物，使坝袋遭受破坏；
- 5、各种锚固件松动、变形、锈蚀或被生物蛀蚀；
- 6、充排水（或气）孔堵塞、阀门及管路漏水（或气）。

1) 河道工程。应注意观测河道内有无打渔、采砂、漂浮物、淤积物、杂草、种植、弃置废弃物品等现象，河道水质有无污染。

(2) 护岸工程。应检查左右岸防洪堤有无裂缝、松动、架空、隆起、塌陷、损坏；伸缩缝止水有无损坏、填充物有无流失等。

(3) 坝体工程。应注意坝袋表面有无破损；锚固件有无松动；坝肩及坝袋下游底板上有无异物；充排水设施有无异常现象；时刻注意坝袋高度，严禁坝袋超压运行。冬季，检查坝前冰槽有无结冰，防止坝袋受损。

(4) 动力系统。动力设备是否运转正常，管路有无堵塞和漏水现象，各阀门启闭是否灵活，电气设备是否安全可靠，供电线路、变压器、配电柜是否正常，接头是否牢固，安全保护装置是否准确可靠，指示仪表是否指示正确，管道、闸阀等易锈件是否锈蚀等内容。

(5) 保护区工程。管理范围内有无违章建筑、非法采砂、垦植、倾倒垃圾、非管理用船只、漂浮物等危害工程安全的活动。