

天津三菱伺服电机故障解决方案

产品名称	天津三菱伺服电机故障解决方案
公司名称	天津满源自动化技术有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	三菱:伺服电机
公司地址	天津市滨海新区北塘中关村融创锦晟广场712号
联系电话	18322059741

产品详情

1.

机床失控:首先检查位置检测信号连接及电机与检测器之间的连接不良,然后检查主控板或伺服单元印刷线路板故障。

2.

机床振动:可能是与位置控制有关的系统参数设定错误或伺服单元的短路棒、电位器设定错误,同捷机电,力士乐伺服电机维修,另外的原因是伺服单元印刷线路板故障。

3.

电机摇摆:电机与检测器间机械连接不良或速度反馈元件故障、连接不良。机械方面的原因是电机绕组内部短路。伺服系统不稳定,如速度环增益调整不当,反馈太大或丝杠间刚性不够或外部干扰伺服系统故障也可能引起电机摇摆。