

# 铜排冲孔机求购 铜排冲孔机 苏州凯艾帝电气

产品名称	铜排冲孔机求购 铜排冲孔机 苏州凯艾帝电气
公司名称	苏州凯艾帝电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州工业园区苏州大道东123号
联系电话	15962150889 15962150889

## 产品详情

### 母线槽插接口结构

插接口分两种形式，即空气型和密集型，空气型插接口，防护等级不高，易残留水汽，容易发热，减少产品安全系数和寿命，铜排冲孔机求购，阻抗大、损耗大。

密集型插接口为密集型插接口，散热性好，铜排冲孔机，密闭性佳。

目前空气型插口几乎被淘汰，正规厂家都是采用密集型插口。

### 封闭式母线槽

封闭式母线槽简称母线槽，铜排冲孔机厂家，封闭式母线槽和母线槽指的都是同一种东西。封闭式母线槽是由金属板（钢板或铝板）为保护外壳、导电排、绝缘材料及有关附件组成的母线系统。它可制成每隔一段距离设有插接分线盒的插接型封闭母线，也可制成中间不带分线盒的馈电型封闭式母线。

封闭式母线槽（母线槽）按绝缘方式可分为空气式插接母线槽、密集绝缘插接母线槽和高强度插接母线槽三种。按其结构及用途分为密集绝缘、空气绝缘、空气附加绝缘、耐火、树脂绝缘和滑触式母线槽；按其外壳材料分为钢外壳、铝合金外壳和钢铝混合外壳母线槽

### 滑触线的主要故障处理方法主要分析

#### 一、滑触线的断电

主要原因：电刷在导体中爬坡；电刷磨损严重，铜排冲孔机哪家好，无法触及导体；导体接头不平整；单集电器使用；导轨接头松脱。

处理方法：检测集电器电刷磨损是否严重，更换集电器电刷；更换电刷重新调整连接节点；采用双刷集电器；重新调整拧紧连接螺丝。

## 二、导轨变形，集电器运行受阻

主要原因：环境温度过高；提挂架间距大或松脱。

处理方法：局部采用隔热板，室外加遮阳板；增加滑触线提挂架数量，矫正导体并拧紧螺丝。

## 三、工作时电缆滑线晃动大

主要原因：拨叉无法吸收传动误差；导轨直线度差；提挂架松动。

处理方法：修正牵引器，使之能自由吸收传动误差；调整导轨直线度。

## 四、电刷磨损快

主要原因：接头不平整；载流量过大；弹簧压力大。

处理方法：按要求重新连接导轨；增加集电器数量；更换、修正弹簧压力。

铜排冲孔机求购-铜排冲孔机-苏州凯艾帝电气(查看)由苏州凯艾帝电气有限公司提供。“电气元器件,机电设备及配件,五金交电,泵类,阀门”选择苏州凯艾帝电气有限公司，公司位于：江苏省苏州工业园区苏州大道东123号，多年来，凯艾帝电气坚持为客户提供好的服务，联系人：蔡燕。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。凯艾帝电气期待成为您的长期合作伙伴！