

# 液压角铁冲孔机 科锐机械 四川角铁冲孔机

产品名称	液压角铁冲孔机 科锐机械 四川角铁冲孔机
公司名称	任县科锐机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇边庄
联系电话	13932964318 13932964318

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：任县科锐机械厂

## 冲剪机操作方法和维护方法

### 一、操作方法

- 1.查看电源的具体情况，观察电压是否稳定，查看漏电保护器、空气开关是否完好。
- 2.打开冲剪机的接线柜，接上线，然后关好柜门。
- 3.通电试机，若没有出现问题。观察急停开关是否打开。
- 4.连接脚踏板开关
- 5.在每次更换模具的时候，应关闭电源
- 6.在工作结束后，应关闭电源，移除电源，进行现场清理。

### 二、维护方法

- 1.在开机前需要观察机器各部件的练级是否完好，全自动角铁冲孔机，电器接触是否完好。

- 2.在工作前观察冲剪机是否进行润滑，开机进行空机运转，如果没有出现不良现象，方可进行工作。
- 3.不得超载，严禁重建经过淬火的钢材。
- 4.工作人员应穿戴好保护用具和手套，严禁传凉鞋和拖鞋。
- 5.需要定期给冲剪机加满油，严禁冲具歪斜。
- 6.在工作是应当注重对手指的保护工作，当板料冲到后压不上板料时，禁止冲剪。
- 7.在机器的拆卸过程中，禁止用力敲打个部件。
- 8.严禁在工作区域堆放大量的其他物品，在进行清扫时必须停车。
- 9.在工作结束后，应当停机、断电，对现场进行清理。
- 10.严格控制冲剪板料的规格，超出范围时禁止冲剪。

### 液压冲剪机的优异特点有什么

特性都很优异，液压角铁冲孔机，内部结构紧凑；外型精致；机器设备的应用的時間长，即使长期性的应用也不容易危害它的特性；可是在长期性的应用的全过程中还要搞好平时的维护保养工作中，四川角铁冲孔机，那样还可以确保它在长期性的应用全过程中始终充分发挥的特性；在应用的以前必须要查验每个零部件是不是完好，假如发觉有毁坏的零部件，必须要立即的拆换，确保一切正常的工作中；机器设备在应用的全过程中十分地安全性，不容易对自然环境及其工作人员导致一切的损害，能够放心买。

联合冲剪机一般可分为双联动联合冲剪机以及普通型联合冲剪机。

联合冲剪机的质量考察可以按照以下步骤来查看是否符合要求。

首先，设备刀板表面不应凹凸不平，门和盖的结合处要平整。联合冲剪机所有部件都应有打底并涂上漆，涂漆后的表面要平整光滑，色调均匀，不能有褶皱和附着物。

其次，齿轮处应该加上润滑油。用手搬动刀板，查看各部分是否能够正常运转。假如一切正常，可以开动，空转查看是否也能运转，二到四小时查看轴承的温度是否低于65度。

后，联合冲剪机负荷运转，如果部件正常无异声，角铁法兰冲孔机，温度低于65度，润滑正常，常识负荷切剪，查看是否正常。

液压角铁冲孔机-科锐机械(在线咨询)-四川角铁冲孔机由任县科锐机械厂提供。任县科锐机械厂坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。科锐机械——您可信赖的朋友，公司地址：河北省邢台市任县邢湾镇边庄，联系人：段经理。